

平成28年度 伊予市通学路安全対策箇所一覧

整理番号	個別番号	小学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	合実 同 施 点 検 日	対応機関					具体的対策案 (対策メニュー)	対策状況					
			場 所	状 況	交通 安全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道	そ の 他			教 育 委 員 会	警 察	道路管理者				そ の 他	済	継 続	そ の 他		
																国	県	市 町							
1	28南①	南山崎小学校	四ツ松 国道56号線南側(G ファクトリー前)	歩道が著しく狭いため通行が 困難である。車がなかなか止 まらない。	○						○		25	7/22				○			○	ガードレールを下げ、幅を広くす る(国道河川)		○	
2	28南②	南山崎小学校	大地蔵 大平公民館前横断歩道	車が止まらないことが多い。	○						○		24	7/22				○			○	見守り隊、教師などによる交通指導 の実施(学校)。30キロ制限はどうか (伊予署)		○	
3	28南③	南山崎小学校	大地蔵 大平派出所前横断歩道	車が止まらないことが多い。	○						○		26	7/22				○			○	派出所に依頼(伊予署)。見守り隊、 教師などによる交通指導の実施(学 校)		○	
4	28南④	南山崎小学校	曾根 ごしきの里北川沿い(H28 新規通学路予定)	見通しがよくない。やや暗い。	○	○					○		27	7/22				○			○	児童が慣れるまで教師が立つ。見 守り隊の方に協力を依頼する(学 校)		○	
5	28北①	北山崎小学校	豊永橋	三秋一班だが渡るのが危険。 坂道で止まる車が少ない。	○						○		24	8/30				○		○	○	信号(押しボタン)の設置または道路の色別 化(伊予署)。路面改良、歩道設置(県道路 第二課)。看板(安全協会・学校)		○	
6	28北②	北山崎小学校	本郡付近三叉路	横断歩道がなく危険	○						○		27	8/30				○			○	横断歩道の設置(伊予署)近隣 住民への許可(学校)		○	
7	28北③	北山崎小学校	尾崎町 ルミエール伊予の対面 側	特殊な形の交差点で、角に家 が建ってから見通しが悪い。	○						○		28	8/30				○		○	○	横断歩道の設置(伊予署)。沿道の看 板設置(安全協会・学校)。カーブミラー の設置予定(市危機管理課)		○	
8	28北④	北山崎小学校	尾崎(宮ノ下交差点)	線が消えかかっており、西へ曲がる 車が減速しないことが多いため、横 断中に危険を感じることもある。	○						○		28	8/30				○		○	○	横断歩道・停止線の引き直し(伊予署)。ゼ ブラマーク・センターライン引き直し(県道路第 二課)。歩行者用信号機の設置検討(伊予 署)		○	
9	28北⑤	北山崎小学校	三島町 消防第二分団詰所前	東側からの自転車の飛び出しが多 い。南北の車道も速度の速い車が多 い。	○						○		28	8/30				○		○	○	安全指導(学校)。一時停止線設置につい て検討(伊予署)。交差点マーク設置(市土 木管理課)。注意喚起の看板等(安全協会・学 校・地域)		○	
10	28郡①	郡中小学校	いずみや前の道路(明関前交 差点)	交通量が多いにもかかわらず、横断 歩道に対する信号機の設置が不十 分である。	○						○		25	8/9				○			○	信号機を設置検討(伊予署)。横断旗の設置 (スナック側に置けるかどうか確認)(安全協 会・学校)。見守り隊による登下校指導の継 続(学校)		○	
11	28郡②	郡中小学校	下吾川つばさ卓球センター横 横断歩道	交通量が多いが、信号がない。	○						○		27	8/9				○			○	看板検討(学校) 横断旗検討(安全協会・学校)		○	
12	28郡③	郡中小学校	鳥ノ木のどんぐり広場そば 地下道付近	鳥ノ木への抜け道として利用され ており、スピードを緩めずに走り 抜けることがある。	○						○		27	8/9				○		○	○	看板等設置(市教委・安全協会・ 学校)		○	
13	28郡④	郡中小学校	大西クリーニング付近 T字路	横断歩道がないため、道路を 渡らないと家に帰れない。	○						○		26	8/9				○			○	横断歩道の設置・路面改良(伊 予署・市土木管理課)		○	

整理番号	個別番号	小学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	合実施点検日	対応機関					具体的対策案 (対策メニュー)	対策状況			
			場所	状況	交通安全	防犯	防災	市町道	県道	国道	その他			教育委員会	警察	道路管理者				その他	済	継続	その他
																国	県	市町					
14	28伊①	伊予小学校	伊予市上三谷 上三谷製作所前～の市道	歩道と車道を区別する白線が消えている。	○			○				26	7/22					○		外側線を引く(市土木管理課)	○	○	
15	28伊②	伊予小学校	八倉交差点付近	低部方面から抜け道になっておりスピードを上げて走る車が多い。歩道と車道を区別する白線が消えかかっている。	○			○				25	7/22					○		路側帯を引く。(市土木管理課)		○	
16	28伊③	伊予小学校	県道23号線(伊予川内線)歩道	集団登校の小学生、自転車通学の中学生、高校生が利用しているが歩道が片側しかなかく狭い。中学生が歩道が路側帯を通るには交通量が多すぎて危険。	○			○				28	7/22					○		できれば両側に歩道を設置。または、現在の歩道の幅をもう少し広げる(県道路第二課)。学校での登校指導、交通安全指導を徹底する。(学校)	○	○	
17	28中①	中山小学校	泉町商店街	泉町商店街は、多くの徒歩通学児童が通る。路上駐車があり、児童が迂回しながら登下校をしなければならない。	○			○				28	8/18			○			○	路上駐車禁止を呼びかける表示等を設置検討(伊予署・安全協会・学校等)		○	
18	28中②	中山小学校	国道歩道橋	階段部分の水はけが悪く、靴が濡れたり、滑ったりする。特に冬場は、凍結による転倒の危険性があり、非常に危険である。	○				○			28	8/18				○		○	水がたまるような補修検討(松山河川国道事務所)。凍結防止剤使用(学校)。冬場は、教員等の登校指導の下、横断歩道を渡らせる(学校)			○
19	28佐①	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷竹之内へ向かう道路	道幅が狭いが通勤等で速く通り抜ける車があり、危険を感じる。路肩の白線が消えているところがある。ガードレールがなく、下に落ちる可能性がある。	○			○				26	7/21					○		路肩の白線の引き直し。ガードレールを設置(県道路第二課)	○		
20	28佐②	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷坪ノ内	路肩の白線が消えている。見通しが悪く、道路が狭い。とぼす車が多く、カーブの内側に入りかちな車もある。	○			○				26	7/21			○		○	○	横断歩道マークの引き直し(伊予署)。外側線の外側色分け。カーブミラーの角度調整(県道路第二課)。パトロール依頼(伊予署)。安全指導や見守り(学校)	○	○	
21	28佐③	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷坪ノ内(校門前の坂道)	勾配が急で、雨の日や雪の日に児童が転倒することがある。	○					○		28	7/21	○						滑り止め等の設置や改良(市教委)		○	
22	28佐④	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷坪ノ内(運動場横の小道)	手すりが老朽化しているので落下の危険性がある。	○						○	28	7/21						○	手すりの設置ができるか検討(市土木管理課・危機管理課) 私有地のため学校で対応			○
23	28下①	下灘小学校	双海町日喰下灘駅から共栄木材工場までの山道	強風や雨天の時、土砂崩れで、少し大きな石や枝などが道路に落ちていることがある。	○			○				26	8/18					○	○	土地がJR、一部国交省の管理である。区長から市(土木管理課)へ要望をあげる。(防御ネット)			○
24	27下②③	下灘小学校	双海町上浜の交差点近くの十字路	児童が通る箇所が、一部低くなっている箇所がある。歩道と車道の区別がない中、多くの児童が通行する。	○			○	○			24	8/18					○	○	路面、側溝の修繕(市土木管理課)。通学路の検討後、カラー舗装等ができないか検討(県道路第二課)			○
25	28下④	下灘小学校	国道から双海町日喰下灘駅までの道	道路両側からの雑草が大きくせり出している。	○			○				28	8/18					○		除草作業をする(市土木管理課)			○
26	28由①	由並小学校	小網方面からの旧道(灘町5)	せまい道であり歩道もない。駐車も多く、速度も速い。	○			○				25	8/9			○		○		外側線の設置(電柱のある所まで)(市土木管理課)。朝夕など警察署員による巡視(伊予署から上灘駐在所へ)	○	○	○
27	28由②	由並小学校	伊予銀行上灘支店横の交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道路の端が溝になっているところがある。	○			○	○			24	8/9					○	○	外側線の引き直し(県道路第二課)。溝の段差、水路を解消できないか、区長から要望を挙げる。(該当の家の方の許可を得ることは難しい。また、水路の関係でも難しい面がある。)			○

整理番号	個別番号	小学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	合実 同 点 検 日	対応機関					具体的対策案 (対策メニュー)	対策状況			
			場所	状況	交通安全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道	そ の 他			教 育 委 員 会	警 察	道路管理者				そ の 他	済	継 続	そ の 他
																国	県	市 町					
28	28 由③	由並小学校	本郷踏み切り付近	歩道がはっきりしていない。	○				○			27	8/9	○				○	○	外側線の設置検討(県道路第二課・市教委)		○	
29	28 由④	由並小学校	本郷三島神社から西に向かう道路の白線	路側帯の白線が薄くなっていたり、消えていたりする。	○				○			28	8/9					○	○	外側線の設置(市土木管理課)		○	
30	28 由⑤	由並小学校	上灘駅から西に向かう道路の白線	路側帯の白線が薄くなっていたり、消えていたりする。	○				○			28	8/9					○	○	外側線の設置(市土木管理課)		○	
31	28 由⑥	由並小学校	地域事務所から双海中学校に向かう道路の白線	路側帯の白線が薄くなっていたり、消えていたりする。	○				○			28	8/9					○	○	外側線の設置(県道路第二課)	○		
32	28 由⑦	由並小学校	清流橋上の白線	路側帯の白線が薄くなっていたり、消えていたりする。	○				○			28	8/9					○	○	外側線の設置(市土木管理課)		○	
33	28 由⑧	由並小学校	由並小石垣前の道路	道路が赤く舗装されているのだが、スピードを出す自動車が多い。	○				○			28	8/9					○	○	通学路であることがはっきり分かる表示の設置検討(安全協会・市土木管理課) ※現状でもよいという意見もある。		○	
34	28 由⑨	由並小学校	伊予銀行から由並小に向かう商店街の空き家	雨樋が落ちている。屋根瓦が落ちている。	○				○			28	8/9					○	○	空き家なので行政等から呼びかける。(市土木管理課)	○		
35	28 翠①	翠小学校	双海町上灘久保地区 (旧県道広田双海線)	道路幅が狭いが抜け道になっており、スピードを出して通行する車が多い。	○				○			27	7/21					○	○	消えかかっている外側線を引く。ドットラインを引く(市土木管理課)。通学路の表示をする(安全協会)		○	
36	28 翠②	翠小学校	双海町上灘粒野地区の山道 (粒野坂の下)	路面の改修(コンクリート舗装)が行われたが、上部からの土砂流入により路面が常にぬかるんでいる。	○				○			25	7/21					○	○	イノシン駆除(市農林水産課)。上部斜面を補強し、斜面が崩れるのを防止する。(市土木管理課)		○	
37	28 翠③	翠小学校	双海町上灘 日尾野地区 (県道広田双海線)	途中から歩道の路側帯がなく、また、カーブも多いので見通しが悪く、車がスピードを出して通行すると危険である。	○				○			28	7/21					○	○	通学路の表示をする。(安全協会・学校)。カーブミラーを設置する(県道路第二課)		○	
38	28 翠④	翠小学校	双海町上灘大栄地区	白線が消えている箇所がある。通学路と思われていないが、今春より徒歩通学の児童がおり(2名)、車が歩行者を意識せず通行するため危険である。	○				○			28	7/21					○	○	通学路の表示をする。(安全協会・学校)		○	
39	28 翠⑤	翠小学校	翠小学校 正門前	正門前の路面舗装が傷み、ストップマークが消失している。	○						○	28	7/21					○	○	路面舗装を直し、マークを貼り付ける。(市教委・安全協会・学校)。付近の外側線の引き直し(県道路第二課・市土木管理課)		○	