



整理番号	個別番号	小学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	合 同 施 点 検 日	対応機関					具体的対策案 (対策メニュー)	対策状況			
			場 所	状 況	交 通 安 全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道	そ の 他			教 育 委 員 会	警 察	道路管理者				そ の 他	済	継 続	そ の 他
																国	県	市 町					
14	27伊①	伊予小学校	伊予市上三谷 上三谷製作所前～の市道	歩道と車道を区別する白線が消えている。	○			○				26	8/11					○		外側線を引く(市土木管理課)		○	
15	27伊②	伊予小学校	上三谷交差点歩行者信号	西から東に向かって渡る横断歩道に歩行者用信号がない。	○				○			25	8/11			○				歩行者用信号の設置。現在工事進行中(伊予署)	○		
16	27伊③	伊予小学校	上三谷平松～旗屋間市道	道幅は細いが、歩道と車道を区別する白線が消えている。	○			○				27	8/11					○		外側線を引く(市土木管理課)		○	
17	27中①	中山小学校	中山町永木方面	道が狭く、車との接触や道からの転落が心配である。	○				○			25	7/27					○		ガードレール設置。道幅の拡大。せり出している木の伐採等(県道路第二課から南予地方局へ依頼)		○	
18	27佐①	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷竹之内へ向かう道路	道幅が狭いが通勤等で速く通り抜ける車があり、危険を感じることもある。路肩の白線が消えているところがある。ガードレールがなく、下に落ちる可能性がある。	○				○			26	7/22					○		外側線を引く(県道路第二課)。道幅が広がる計画		○	
19	27佐②	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷坪ノ内	路肩の白線が消えている。見通しが悪く、道路が狭い。とばす車が多く、カーブの内側に入りかちな車もある。側溝横の穴に落ちる可能性がある。	○				○			26	7/22					○		路面への表示等について警察等との協議により検討(伊予署・県道路第二課)。時々パトロールを行う。地域の方に呼びかけて、安全走行や見守りをしていただく(学校)		○	
20	27佐③	佐礼谷小学校	伊予市中山町佐礼谷坪ノ内	横断歩道や横断歩道を示す標識が消えかかっている。	○				○			27	7/22			○		○		外側線を引く(県道路第二課)。横断歩道・停止線(伊予署)	○		
21	27下①	下灘小学校	双海町日喰下灘駅から共栄木材工場までの山道	強風や雨天の時、土砂崩れで、少し大きな石や枝などが道路に落ちていることがある。	○				○			26	8/5					○	○	土地がJR、一部国交省の管理である。区長から市(土木管理課)へ要望をあげる。(防御ネット)		○	
22	27下②	下灘小学校	双海町日喰の下灘駅前の道路から国道への出口	横断歩道のラインが消えかけている。	○				○			25	8/5			○				横断歩道を引き直す(伊予署)	○		
23	27下③	下灘小学校	双海町上浜の交差点近くの十字路	児童が通る路側帯線が途切れている。車の停止線が消えかけている。	○				○			24	8/5			○		○	○	低くなっている箇所の路面改修(区長から市土木管理課へ)停止線・停止線を引き直す。横断歩道設置検討(伊予署)。外側線の引き直し(県道路第二課)	○		
24	27下④	下灘小学校	双海町上浜の交差点	大型車が多い。海側はストップマークを貼っていただいたが、反対側はない。	○					○		26	8/5			○				ストップマークを貼る(安全協会)。横断歩道の引き直し、線を一箇所多く引く(伊予署)	○		
25	27由①	由並小学校	小網方面からの旧道(灘町5)	せまい道であり歩道もない。駐車も多く、速度も速い。	○				○			25	8/10			○		○		外側線の設置(電柱のある所まで)(市土木管理課)。朝夕など警察署員による巡視(伊予署から上灘駐在所へ)		○	
26	27由②	由並小学校	伊予銀行上灘支店横の交差点	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道路の端が溝になっているところがある。	○				○	○		24	8/10					○	○	外側線の引き直し(県道路第二課)。溝の段差、水路を解消できないか、区長から要望を挙げる。(該当の家の方の許可を得ることは難しい。また、水路の関係でも難しい面がある。)		○	
27	27由③	由並小学校	上灘駅から学校までの歩道	側溝が割れているところがある。	○				○			27	8/10					○		側溝の交換・修理(県道路第二課)	○		

整理番号	個別番号	小学校区名	危険箇所		危険種別			道路種別				抽出年度	合実 同 施 点 検 日	対応機関						具体的対策案 (対策メニュー)	対策状況		
			場 所	状 況	交 通 安 全	防 犯	防 災	市 町 道	県 道	国 道	そ の 他			教 育 委 員 会	警 察	道路管理者			そ の 他		済	継 続	そ の 他
																国	県	市 町					
28	27 由④	由並小学校	本郷踏み切り付近	歩道がはっきりしていない。	○			○				27	8/10	○					○	踏切内に外側線の設置ができるか、JRに確認(市教委)		○	
29	27 翠①	翠小学校	双海町上灘大栄地区	車道外側線(白線)が消えている箇所が多く、歩行者が車道にはみ出す危険性がある。	○			○				26	7/31				○		外側線の引き直し(県道路第二課)		○		
30	27 翠②	翠小学校	双海町上灘久保地区 (旧県道広田双海線)	道路幅が狭いが抜け道になっており、スピードを出して通行する車が多い。現在は通学児童はいないが、2学期以降通学する児童がいるため危険である。	○			○				27	7/31					○	消えかかっている外側線を引く。ドットラインを引く(市土木管理課)。通学路の表示をする(安全協会)		○		
31	27 翠③	翠小学校	双海町上灘久保地区 上屋橋西 (県道広田双海線)	来年度入学予定の児童が県道を横断する際、危険である。	○			○				27	7/31		○				横断歩道を設置できるか検討(伊予署)			○	
32	27 翠④	翠小学校	双海町上灘粒野地区の山道 (粒野坂の下)	通路は簡易舗装されているが、イノシシによる路肩の崩壊があり、道に土砂や水が流れることが多く、ぬかるんでおり、歩きにくい。	○			○				25	7/31					○	定期的な補修をする。害獣対策をする(市土木管理課)		○		