

令和6年度 伊予市通学路安全対策箇所一覧

番号	学校名	点検箇所の位置・目標物	選定理由	点検日	対策実施担当				対策内容(R7.3末)	対策完了 対策終了
					学校・教育 委員会	道路管理者	警察・交通 安全協会	その他機関		
1	南山崎小学校	南山崎小学校前の道路	横断歩道の線や白線が消えかかっている。	R6.7.22		○			塗り直し	○
2	南山崎小学校	大南 滝山大橋近くの道路	白線が消えかかっている。			○			塗り直し	○
3	南山崎小学校	緑が丘 ブロック塀(基礎)	ブロック塀(基礎)に亀裂が入っている。			○		○	定点観測による経過観察中	○
4	南山崎小学校	唐川コミュニティセンター前	横断歩道や停止線が消えかかっている。			○			塗り直し	○
5	南山崎小学校	武領県道	横断歩道がない		○	○	○		既存横断歩道の利用	○
6	中山小学校	三島神社近くの通学路のカーブ	交通量が多く、スピードを出している車も見かけられ、特にカーブは周りの樹木等によって見えにくく見通しが悪い。			○			路面標示	○
7	中山小学校	門前集会所の近くのT字路 門前集会所から中山中学校体育館手前までの通学路	集合場所の門前集会所から路側帯が消えて危ない。T字路に横断歩道がないので危ない。			○			塗り直し	○
8	中山小学校	中山商店街を抜けた、豊岡の道路	交通量が多く神社を過ぎたあたりまでの長い区間に渡って路側帯の線が左右とも消えている。			○			塗り直し	○
9	中山小学校	三島神社隣の廃虚	廃虚の倒壊の危険がある。			○			土地・建物所有者と協議中	○
10	佐礼谷小学校	竹之内集会所下の県道	斜面が崩れている箇所があり、さらに崩れ落ちる可能性がある。	R6.7.23			○	土地所有者による対応	○	
11	佐礼谷小学校	竹之内集会所から学校までの県道	ガードレールがないところが多く、登校中の児童は、田んぼや用水路に落ちないように注意して通行している。		○	○			白線を歩くなどの対応とする。	○
12	佐礼谷小学校	郵便局付近から学校までの県道	一部道路が狭い箇所があり、車もスピードを出している場合が多く、また、歩道が狭く危険である。			○			幅員工事、舗装工事	○

番号	学校名	点検箇所の位置・目標物	選定理由	点検日	対策実施担当				対策内容 (R7.3末)	対策完了 対策終了	
					学校・教育 委員会	道路管理者	警察・交通 安全協会	その他機関			
13	由並小学校	伊予銀前道路	細い溝があり、児童の歩く道がせまく、危険。	R6.7.24	○	○			左側歩行等の指導	○	
14		地域事務所前県道	駐車場の出入り口から歩行者が見えにくい。		○				ツツジ伐採	○	
15	下灘小学校	伊予市双海町串154 交差点に面した道路	歩道はあるが、ガードレールがない。 スピードを上げて走行する車が多いので危険。 横断歩道が消えかかっている。	R6.7.25		○	○		ガードパイプ設置	○	
16		踏切から国道へ合流する道路あたりから上浜 へ向かう市道(豊浦大橋が見えるところ)	危険杭とロープがあるが、ガードレールがないため、転落の危険。 ガードレールが一部ないため、転落の危険がある。また、ガードレールが朽ちている。			○			防護柵の更新予定	○	
17		踏切から国道へ合流する道路(上浜の看板付近)	歩道があるが、国道を猛スピードで車が走行していて危険である。 横断歩道が消えかかっている。			○	○		縁石撤去、次年度以降ガードレール設置予定	○	
18		踏切から下灘駅へ向かう市道	斜面が崩れている箇所があり、更に崩れる可能性があり、危険。				○			経過観察中	○
19		日喰から下灘駅へ向かう市道	歩道の白線が消えており、狭い区間もあるので、車が通ると危険を感じる。				○			一部施工済、次年度以降実施予定	○
20	郡中小学校	上吾川29地先横断歩道	カーブで見通しが悪いうえに道幅が広く、国道から東進する車がスピードを出しがちであるので危険。	R6.7.29		○			池側から白線の引き直しを行う。	○	
21		JR一丁地踏切付近	歩道と車道の区別が分かりにくい。			○			塗り直し	○	
22		天使幼稚園前 横断歩道付近	横断歩道、外側線が薄くなっている。			○	○		塗り直し	○	
23		郡中小学校横 地下道東側出口、学校正門前	カラー舗装が薄くなっている。			○	○		塗り直し予定	○	
24		伊予農校北交差点から北に抜ける道路	道が狭いが、旧道への抜け道となっており、通行量が多い。			○	○			交通安全注意喚起	○
25		下吾川232-44付近 鳥ノ木団地南側T字路	車の交通量が多く、東西に走る車が速度を出している。				○	○		塗り直し、注意喚起のぼり設置	○
26		下吾川1973付近 中華料理店	家の塀が高く海側から進入する車両から歩行者が見えにくいいため危険である。				○	○		検討	○

番号	学校名	点検箇所の位置・目標物	選定理由	点検日	対策実施担当				対策内容 (R7.3末)	対策完了 対策終了	
					学校・教育 委員会	道路管理者	警察・交通 安全協会	その他機関			
27	北山崎小学校	県道23号 稲荷甲253付近	横断歩道が消えかかって運転手から見えにくい。	R6.7.31		○	○		ぬj莉奈押	○	
28		県道23号 稲荷東集会所前	横断歩道が消えかかって運転手から見えにくい。			○	○		塗り直し	○	
29		県道23号 市場 稲荷神社入口交差点	横断歩道が消えかかって運転手から見えにくい。			○	○		塗り直し	○	
30		県道23号 中村甲85-1付近	児童が国道を横断するが横断歩道がない。			○		○		引き続き交通安全指導の徹底	○
31	北山崎小学校	県道23号 中村 豊永橋交差点	S字カーブ上の横断歩道は交通量が多く松山自動車道の工事に関わるガードマンの在住は来年2月まで予定。	R6.7.31	○		○		直前の信号機から距離が近く、設置した場合は大渋滞となるため設置は困難と判断される。	○	
32	伊予小学校	県道23号 宮下集会所前の交差点	東西に渡る道が子供たちの通学路だが、信号機と横断歩道がなく、車から歩行者の確認をすることが難しい。	R6.8.2	○		○		登坂の上のため横断歩道の設置は原則不可 歩者分離式交差点の信号機を確認の上、横断するよう指導の徹底	○	
33		県道23号 上野郵便局前の交差点	横断歩道の線や車の停止線が摩耗し、見えにくくなっている。			○		○	塗り直し	○	
34		県道23号 伊曾能神社参道前の横断歩道	横断歩道の線が摩耗し、見えにくくなっている。					○		塗り直し	○
35		仲神建設前の横断歩道	横断歩道の線が摩耗し、見えにくくなっている。					○		塗り直し	○
36		仲神建設付近の標識	通学路の側にある標識が劣化している。				○			撤去	○