

平成30年度通学路危険箇所一覧①

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況			H24年度未了箇所	備考	
		住所等	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	国	県	市町	その他	済	継続	その他
1	南山崎小学校①	伊予市曾根	ごしきの里西側横断歩道	○				車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/23	○（学）	○	○				○	○		「歩行者注家」の路面表示を今年度中に実施予定。通学時にパートナーにて随時取り締まりを実施。PTAが横断歩道サポートする。
2	南山崎小学校②	伊予市大地蔵	大平公民館前横断歩道		○			車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/23						○	○	○	○	旗を増やす方向で検討したが、諸事情で再検討する。
3	南山崎小学校③	伊予市大地蔵	大平派出所前横断歩道	○				車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/23	○（学）						○			見守り隊、教師などによる交通指導の実施。
4	南山崎小学校④	伊予市曾根	ごしきの里北川沿い		○			見通しがよくない。	維持管理	植栽の剪定	7/23	○（学）						○			竹を少し切ってもらいうよう区長さんに依頼する。見守り隊に協力を依頼する。
5	南山崎小学校⑤	伊予市大南	長谷線		○			竹や土砂崩れが心配。	その他	指導・監視等	7/23	○（学）						○			ガードレール側を遮るようする。前れた場合は、別の道を遮る。
6	北山崎小学校①	伊予市中村	国道378号線 福島商店横	○				「止まれ」の位置が歩道にかかっているため、車の飛び出しが多い。	交通規制補修	一時停止	7/27		○					○			停止線を下げる。来年度実施予定。
7	北山崎小学校②	伊予川内線	J A～福荷東集会所沿道		○			歩道はあるが、緩いカーブで減速しないトラックも多い。	歩車道境界の明示	車道分離標（ラバーポール）の設置	7/27				○	○（交安協）	○	○			地元区長と設置箇所の協議をした上、ラバーポールを設置する。看板を撤去。横断歩道取り替え。
8	北山崎小学校③	伊予市福荷	三原電機工業の西側		○			白線や「止まれ」が消えかかっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/27				○			○			片側外側線の引き直しを実施。路側帯のカラーコーティングについては、一部狭小区間のみ実施。
9	北山崎小学校④	伊予市中村	豊永橋	○				三段一級だが進むのが危険。坂道で止まる車が多い。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/27		○		○	○（交安協）		○	○		部分的な路側各幅について検討予定。横断歩道警告マークを引き直す。横断歩道取り替え。
10	郡中小学校①	伊予市下吾川	いづみや前の道路 （明闇交差点） 【H27信号機増設】	○				交通量が多いにもかかわらず、横断歩道に対する信号機の設置が不十分である。	道路管理者その他	交差点改良	7/30			○				○			両側の歩道を広げる工事実施。交差点改良予定があるが、時期は未定。
11	郡中小学校②	伊予市上吾川	市ノ坪地区 大西邸 西の市道		○			馬鹿に横断歩道は必要さないが、見通しが悪く交通事故もよく起こる場所である。そのため、現在は横断歩道のない場所を児童が横断している。	その他	指導・監視等	7/30	○（学）				○（交安協）		○			見守り隊に協力を依頼する。表示を検討したが、実験の結果、夜間文字が判読できず、設置を断念。
12	郡中小学校③	伊予市湊町	笑歩会周辺道路 （岡井時計店付近）		○			馬鹿に横断歩道は必要さないが、見通しが悪く交通事故もよく起こる場所である。そのため、現在は横断歩道のない場所を児童が横断している。	交通規制補修	横断歩道	7/30		○				○				横断歩道の移動を実施する。
13	郡中小学校④	伊予市上吾川	市ノ坪地区～郡中 小学校への通学路 瀬戸口製材所南側通		○			平地から道路までの高低差が1.9mあり、転落の危険性が高い場所である。	道路管理者その他	その他	7/30			○			○				次年度以降のガードバイブを設置を検討する。
14	郡中小学校⑤	伊予市上吾川	六反地区～市ノ坪 集会所への通学路		○			平地から道路までの高低差が1.8mあり、転落の危険性が高い場所である。	道路管理者その他	その他	7/30			○			○				今年度、ガードバイブを設置する。
15	郡中小学校⑥	伊予市米湊	宮ノ前地区と米湊 団地地区の間の三 叉路		○			交通量が多いにもかかわらず、宮ノ前地区と米湊団地地区を渡る横断歩道がない	交通規制新設	横断歩道	7/30		○				○				今年度中に横断歩道設置予定
16	郡中小学校⑦	伊予市米湊	天使幼稚園前道路		○			スーパーから国道への接け道となっており、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道を分けたガードレールがない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/30	○（学）	○			○		○	○		横断歩道予告マークを塗り直す。子どもたちに指導する。グリーンラインの設置を検討する。
17	郡中小学校⑧	伊予市米湊	伊予園芸通り歩道 横の用水路		○			歩道の横に解放された用水路が3箇所ある。	その他	指導・監視等	7/30	○（学）					○				安全指導を行う。
18	郡中小学校⑨	伊予市米湊	大角蕨線		○			交通量が多く、スピードも出ている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/30			○			○		○		外側線を引き直す。
19	郡中小学校⑩	伊予市米湊、上吾川	市道334号線、447 号線の通字路		○			歩道がなく、危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/30			○			○		○		グリーンラインの設置を検討する。
20	郡中小学校⑪	伊予市米湊	古泉交差点北西側		○			信号待ち待機場所がない。	その他	指導・監視等	7/30	○（学）					○				安全指導を行う。
21	郡中小学校⑫	伊予市上吾川	古泉交差点北、西 側路側帯		○			路側帯が狭く勾配がきつい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/30					○		○		路側帯の勾配の改良を検討する。	

平成30年度通学路危険箇所一覧②

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関					対策状況			H24年度未了箇所	備考		
		住所	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道道管理者	国	県	市町	その他	済	継続	その他		
22	都中小学校⑩	伊予市上吾川	八幡神社 西常夜灯前水路			○		ふたがなく、危険。	道路管理者その他	その他	7/30					○			○			対策を検討する。	
23	都中小学校⑪	伊予市下吾川	伊予鉄郡駅裏			○		狭い道で、人通りが少ない。	その他	その他	9/28		○						○			防犯カメラ設置を検討する。	
24	都中小学校⑫	伊予市下吾川	宇佐神社前			○		人通りが少なく、神社が奥にあり、死角になる。	その他	その他	9/28	○(学)						○				複数下校や神社で遊びない指導を継続する。	
25	都中小学校⑬	伊予市下吾川	ファミリーマート裏			○		道路脇に墓場があり、死角になる。	その他	その他	9/28	○(学)					○		○			防犯灯設置を依頼する。防犯カメラ設置検討を商店に依頼する。	
26	都中小学校⑭	伊予市下吾川	緑杏通り交差点～つばさ卓球場裏			○		狭い道で、人通りが少ない。	その他	その他	9/28	○(学)						○				通学路を検討したが、変更なし。安全指導の実施。	
27	伊予小学校①	伊予市上三谷	上三谷製作所前～の市道			○		歩道と車道を区別する白線が消えている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/23					○		○				外側線の引き直しを実施する。	
28	伊予小学校②	伊予市八倉	八倉交差点付近			○		狭い方面から抜け道になっており、スピードを上げて走る車が多い。歩道と車道を区別する白線が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/23					○			○			H31年度以降、外側線の引き直しを実施する。	
29	伊予小学校③	伊予市上三谷	上三谷園芸組合前～の市道			○		横断歩道がない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/23					○	○(交安協)	○	○			外側線を引く。旗を6本設置。	
30	伊予小学校④	伊予市宮下	県道23号線(伊予川内線)歩道		○			集団登録の集合場所である田中内から遠くない通学路を50㍍移動し、横断歩道を使いつぶ道(通字路)へ通っている。	交通規制補修	横断歩道	7/23		○			○	○(交安協)		○			移設を検討する。移設に合わせて横断旗を設置する。	
31	伊予小学校⑤	伊予市宮下	北組集会所～県道23号までの小道			○		冬季の下校時間帯によっては薄暗く見えにくい。	その他	その他	9/28					○	○(防犯協)		○			防犯灯設置を依頼する。	
32	中山小学校①	伊予市中山町	国道歩道橋	○				階段部分の水はけが悪く、靴がぬれたり、滑ったりする。特に冬場は、転倒の危険性がある。	維持管理	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	8/8			○				○	○			補修を検討する。※現在別の場所で実施している方法がうまくいけば、その方法で実施。無理なら融雪剤で対応する。	
33	中山小学校②	伊予市中山町	学校周辺道路			○		横断歩道や予告表示が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/8		○			○			○			H31年度以降、外側線の引き直しを実施する。一時停止と併せてするために、予告表示は設置なし。	
34	中山小学校③	伊予市中山町泉町	泉町横断歩道	○	○			横断歩道がない。表示が倒れていたことがあった。	交通規制補修	横断歩道	8/8		○				○(交安協)	○	○			横断歩道移設を検討する。表示を固定した上で、撤去を検討する。	
35	中山小学校④	伊予市中山町泉町				○		空き家が倒壊しそうである。	その他	その他	8/8	○(学)				○		○				所有者にて解体済。	
36	中山小学校⑤	伊予市中山町出瀬				○		防犯灯がなく、暗くて危険である。	その他	その他	8/8					○(区長)		○				防犯灯設置要望を検討する。	
37	佐礼谷小学校①	伊予市中山町佐礼谷之内	竹之内へ向かう道		○			道幅が狭いが通勤用でなく子ども用の道があり、会話をしていることがある。踏柵の白線が消えているところもある。ガードレールもなく、下に落ちる可能性がある。反射材貼られていません。カーブミラーも貼り付けられていません。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/30					○	○		○				外側線の引き直しを実施する。傾斜の大きな物は実施済み。小さな物は、経過観察の上、対応する。
38	佐礼谷小学校②	伊予市中山町佐礼谷坪之内	伊予市中山町佐礼谷坪之内		○			横断歩道接近表示が表示されていない。道幅が狭く、道幅が狭い。とばす車が多く、カーブの内側に入りやがちな車もある。水路にふたがないところがある。	交通規制補修	その他	8/30		○		○	○	○(交安協)	○	○			横断歩道接近表示の引き直しを検討する。転落防止柵を年度内に設置予定。のぼり旗を取り替える。	
39	佐礼谷小学校③	伊予市中山町佐礼谷坪之内	校門前の坂道			○		勾配が急で、雨の日や雪の日に児童が転倒することがある。	維持管理	除雪対策	8/30	○(学)							○	○		融雪剤で対応する。	
40	佐礼谷小学校④	伊予市中山町日浦	日浦三叉路	○				横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	8/30		○					○				塗り直しを行う。	
41	佐礼谷小学校⑤	伊予市中山町佐礼谷坪之内	学校駐車場～学校下道			○		車の出入りが多い上、中央からみ出したり死角になりやすかったりして危険である。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/30					○		○				外側線を引き直す。中央線は幅員が狭いため設置不可。今年度中にカーブミラーを設置する。	
42	下灘小学校①	伊予市双海町日喰	双海町日喰下道駅から共栄木材工場までの山道			○		強風や雨天の時、土砂崩れで、少し大きめな石や枝などが道端に落ちていることがある。	その他	その他	8/7	○(学)				○		○	○			ガードレール側を遮るよう指導する。枝等がじゃまになれば、学校、地区等から連絡し対応する。	

平成30年度通学路危険箇所一覧 ③

【伊予】