

LINE通報への対応状況

2026年3月10日現在

| 受付日時             | 場所         | 種別                  | 対応状況      | 備考                                  |
|------------------|------------|---------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2022/1/30 10:45  | 下吾川481     | 路面の穴ぼこ              | 対応済       |                                     |
| 2022/2/7 15:14   | 伊予市本郡229   | 道路上の動物の亡骸           | 対応済       |                                     |
| 2022/3/5 16:40   | 下吾川232-174 | 路面の亀裂・段差            | 経過観察      |                                     |
| 2022/5/3 16:23   | 上野1208-8   | 路面の穴ぼこ              | 対応済       |                                     |
| 2022/6/21 16:21  | 森520       | 河川に草や木が生い茂っている      | 管理者に連絡済   |                                     |
| 2022/6/21 16:25  | 森甲338      |                     |           |                                     |
| 2022/6/22 7:04   | 森520       |                     |           |                                     |
| 2022/7/13 10:05  | 下吾川1809-6  | 道路の停止線の消失           | 引き直しの検討中  |                                     |
| 2022/10/10 16:10 | しおさい公園     | 公園の除草               | 指定管理者に連絡済 |                                     |
| 2022/10/13 23:34 | 国道56号沿い    | 道路上のバリケードが台風で移動している | 対応済       | 現場確認したところ、元々その位置に設置されているものであるとみられる。 |
| 2023/2/11 16:44  | 森甲91-1     | 公園内の杭の異常            | 指定管理者に連絡済 |                                     |
| 2023/5/9 16:49   | 中山町中山286-1 | 路肩下石積みの崩れ           | 経過観察      |                                     |
| 2023/6/24 17:48  | 本郡317-4    | 道路の猫死骸              | 対応済       | 現場確認したところ、既に回収済みであった。               |
| 2023/9/11 8:48   | 米湊356      | 道路の除草               | 指定管理者に連絡済 |                                     |
| 2024/1/4 7:15    | 稻荷167-16   | 電柱の下の陥没             | 管理者に連絡済   |                                     |
| 2024/2/10 10:15  | 伊予市内住宅     | 庭にゴケグモ確認            | 県へ照会      | シロホシヒメグモという無害のクモであることを確認した。         |
| 2024/3/20 11:38  | 尾崎637-3    | 路面の陥没               | 対応検討中     | 配管の継手不良による陥没であることを確認、地元にて対応を検討する。   |
| 2024/5/17 7:19   | 森520       | 森川の浚渫               | 管理者に連絡済   | 前年度掘削済。                             |
| 2024/6/11 8:15   | 森520       | 森川の浚渫               | 管理者に連絡済   |                                     |

| 受付日時             | 場所         | 種別                   | 対応状況    | 備考  |
|------------------|------------|----------------------|---------|---|
| 2024/7/1 23:37   | 中山町栗田      | 道路への倒木               | 県へ連絡    | 既に撤去済であることを確認した。  |
| 2024/11/24 15:04 | 大平甲744-1   | 滝山橋の擁壁が浮いている         | 管理者に連絡済 |   |
| 2024/12/10 7:30  | 下三谷1750-16 | 路面が抉れて穴が空いている        | 対応済     |   |
| 2025/2/5 7:30    | 米湊1717     | 路面のひび割れ・陥没           | 対応済     |   |
| 2025/4/18 12:53  | 双海町串乙1185  | 枯れた植物が溜まり倒れかかっている    | 経過観察    |   |
| 2025/6/2 7:46    | 稲荷甲537-54  | カーブミラーの屋根部分が取れかかっている | 対応済     | 6/9午前に破損部分を市職員にて除去。                                       |
| 2025/6/16 17:04  | 宮下255      | 道路が凹んでいる             | 対応済     |   |
| 2025/6/17 13:16  | 米湊1596-10  | 住宅側道の草が茂っている         | 経過観察    | 水路のため地域住民での管理となる。   |
| 2025/6/26 13:55  | 双海町串2355   | 子猫が道路で死んでいる          | 対応済     | 現場確認したところ、既に回収済みであった。                                     |
| 2025/8/25 13:48  | 湊町66-1     | 道路の中央が削られている         | 対応済     | 8/26アスファルト補修材にて補修を実施した。                                   |
| 2025/8/25 13:55  | 湊町66       | ミラーにひびがある            | 経過観察    | 直ちに鏡面落下や視認性悪化が進行することはないと判断した。                             |
| 2025/9/1 16:57   | 米湊1200-1   | ミラー下部の破損及びミラーの曇り     | 経過観察    | 他箇所の老朽化したカーブミラーよりも視認性が良く取り替え必要はないと判断。視認性向上のため鏡面角度調整を実施した。 |
| 2025/10/12 12:35 | 森甲643-1    | 道路に穴が空いている           | 対応済     | 水路に抜ける土管の下が空いていることを確認。管口補修済。舗装は別途対応予定。                    |

| 受付日時            | 場 所             | 種 別              | 対応状況 | 備 考                                       |
|-----------------|-----------------|------------------|------|---|
| 2025/11/27 9:51 | 米湊 7 1 4 - 1    | 電柱付近の土地が陥没している   | 対応済  | 隣接水路の目地部に異常は見られなかったため、電柱付近の穴埋のみ実施。        |
| 2026/1/17 9:41  | 下吾川 4 8 2       | 道路に穴が空いている       | 対応済  | 補修材にて穴埋め対応済。                              |
| 2026/1/25 9:01  | 本郡 5 2          | ガードレールが支柱から外れている | 経過観察 | 以前から同様の状況であること等を踏まえ、緊急性は高くないと判断し、経過観察とする。 |
| 2026/3/8 16:45  | 下吾川 4 6 2 - 1 6 | 道路に穴ができていている     | 対応済  | 補修材にて穴埋め対応済。                              |