

令和2年度通学路危険箇所一覧①

【伊予市】

| 番号 | 小学校名 | 危険箇所 | | 道路別 | | | | 選定理由 | 対策メニュー | | 合同点検 実施日 | 教育委員会 | 警察 | 対応機関 | | | 対策状況 | | | H24年度 未了箇所 | 備考 |
|----|-------|-----------|-----------------------------------|-----|----|----|-----|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------|----|-------|-----|-----|----------------|----|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | 住所等 | 目標物 | 国道 | 県道 | 市道 | その他 | | 対策種別 | 内容 | | | | 国土交通省 | 市町村 | その他 | 済 | 継続 | その他 | | |
| 1 | 南山崎小① | 伊予市菅根 | ごしきの西側横断歩道 | ○ | | | | 車が止まらないことがある。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 7/30 | | ○ | | | | 交通安全協会 | ○ | ○ | | 横断歩道、停止線の補修を上申済み。 「横断歩注意」のアイサイン注意喚起表示板を設置済み。横断歩道を交換済み。 |
| 2 | 北山崎小① | 伊予市中村 | 豊永橋 | ○ | | | | 三秋一班だが渡るのが危険。坂道で止まる車が少ない。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 7/30 | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 横断歩道、停止線の補修を上申済み。ドットライン、外側線の補修済み。 |
| 3 | 北山崎小② | 伊予市中村 | 国道378号線 正門前横断歩道 | ○ | | | | 登下校で多くの児童が渡る横断歩道があるが、車の通りも多く、スピードを出す車もある。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 7/30 | | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | 「学校あり」等の路面標示を設置済み。横断歩道を補修を上申済み。 |
| 4 | 北山崎小③ | 伊予市尾崎 | 県営伊予団地前横断歩道 | | | ○ | | 登下校で児童が渡る横断歩道が二つあるが、止まらない車もいる。 | 維持管理 | 植栽の剪定 | 8/4 | | ○ | | ○ | | | ○ | | | 街路樹の伐採済み。 シートベルト、横断歩行者妨害取り締まりを下校時間帯に実施する。 |
| 5 | 郡中小① | 伊予市下香川 | いずみや前の道路 （明開交差点） 【R27信号機増設】 | ○ | | | | 交通量が多いにもかかわらず、横断歩道に対する信号機の設置が不十分である。横断歩道、外側線が薄くなってきている。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | ○ | | ○ | | 交通安全協会 | ○ | ○ | | 次年度、歩道隣接箇所の工事予定。横断歩道の補修を上申済み。外側線引き直しやデリネーター設置の方向で検討。 注意喚起電柱帯を設置済み。 |
| 6 | 郡中小② | 伊予市米湊 | 天使幼稚園前道路 | | | ○ | | スーパーから国道への抜け道となっており、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道を分けるガードレールがない。 | 歩車道境界の明示 | 路側帯のカラー舗装化 | 8/4 | | | | ○ | | | | ○ | | R4年度以降、グリーンライン設置を検討する。 |
| 7 | 郡中小③ | 伊予市米湊、上香川 | 市道334号線、447号線の通学路 | | | ○ | | 歩道がなく、危険。（グリーンラインは一部施工済み） | 歩車道境界の明示 | 路側帯のカラー舗装化 | 8/4 | | | | ○ | | | ○ | | | 100m程度グリーンラインを設置済み。 |
| 8 | 郡中小④ | 伊予市新川 | 新川駅前、新川駅 | | ○ | | | 点滅信号を新川駅に渡ったところが狭い。新川駅に着くまでの県道に歩道がなく危ない。 | 歩車道境界の明示 | 路側帯のカラー舗装化 | 8/4 | | | | ○ | | | ○ | | | グリーンライン設置済み。 |
| 9 | 郡中小⑤ | 伊予市湊町 | 湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路 | | | ○ | | 歩道がなく危険。横断歩道、止まれ標示が薄くなってきている。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | ○ | | | | ○ | | R4年度以降、引き直しを検討する。 |
| 10 | 郡中小⑥ | 伊予市米湊 | 伊予郵便局の交差点付近 | ○ | | | | 横断歩道、白線、止まれ等の標示が消えかかっている。 | 交通規制補修 | 横断歩道 | 8/4 | | ○ | | | | | | | | 横断歩道引き直しを上申済み。 |
| 11 | 郡中小⑦ | 伊予市米湊 | フジ伊予店の交差点付近 | | | ○ | | 横断歩道、白線等の標示が消えかかっている。 | 交通規制補修 | 横断歩道 | 8/4 | | ○ | | | | | | | | 横断歩道引き直しを上申済み。 |
| 12 | 郡中小⑧ | 伊予市沖庄 | つばさ卓球場そばの交差点 | | | ○ | | 白線等の標示が消えかかっている。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | ○ | | | ○ | | | 交差点マーク（十字）施工済み。 |
| 13 | 郡中小⑨ | 伊予市湊町 | 佐々木工業所そばの交差点 | | ○ | | | 白線等の標示が消えかかっている。車の通りが多く、スピードを出す車がいる。 | 交通規制補修 | 横断歩道 | 8/4 | | ○ | | | | 子どもを守るろうプロジェクト | ○ | ○ | | 横断歩道補修を上申済み。歩行者用の「止まれ」の路面標示を設置済み。 |
| 14 | 郡中小⑩ | 伊予市南新川 | 東新川ファミリーマート伊予農高通り店付近から北に入った箇所 | | | ○ | | ブロック塀が倒れており、道路側にも倒れそうである。 | その他 | その他 | 8/4 | | | | | | 持ち主 | ○ | | | 倒れないように対応済み。 |
| 15 | 郡中小⑪ | 伊予市上香川 | 伊豫園八幡神社東側斜面 | | | ○ | | 倒木の恐れがある。 | 維持管理 | 植栽の剪定 | 8/4 | | | | | | 地元 | ○ | ○ | | ワイヤーで倒れないよう対策済み。補助金を活用しての伐採申請済み。（R3） |
| 16 | 郡中小⑫ | 伊予市浜田 | 伊予農業高校南東の交差点 | | | ○ | | 車の通りが多く、スピードを出す車もいる。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | | | 子どもを守るろうプロジェクト | ○ | | | 歩行者用の「止まれ」の路面標示を設置済み。 |
| 17 | 郡中小⑬ | 伊予市北新町 | 湊町郵便局から南に約100mの交差点 | | | ○ | | 車の通りが多く、スピードを出す車もいる。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | | | 子どもを守るろうプロジェクト | ○ | | | 歩行者用の「止まれ」の路面標示を設置済み。 |
| 18 | 郡中小⑭ | 伊予市沖庄 | つばさ卓球場すぐそばの横断歩道 | | | ○ | | 車の通りが多く、スピードを出す車もいる。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | | | 子どもを守るろうプロジェクト | ○ | | | 歩行者用の「止まれ」の路面標示を設置済み。 |
| 19 | 郡中小⑮ | 伊予市上香川 | 上香川交差点から東約100mの点滅信号付近の横断歩道 | | | ○ | | 車の通りが多く、スピードを出す車もいる。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | | | 子どもを守るろうプロジェクト | ○ | | | 歩行者用の「止まれ」の路面標示を設置済み。 |

令和2年度通学路危険箇所一覧②

【伊予市】

| 番号 | 小学校名 | 危険箇所 | | 道路別 | | | | 選定理由 | 対策メニュー | | 合同点検 実施日 | 教育委員会 | 警察 | 対応機関 | | | 対策状況 | | | H24年度 未了箇所 | 備考 |
|----|-------|----------------|----------------------------------|-----|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------|----|------|---|----|--------|--------|-----|---------------|----------------------------------------------|
| | | 住所 | 目標物 | 国道 | 県道 | 市道 | その他 | | 対策種別 | 内容 | | | | 国 | 県 | 市町 | 済 | 継続 | その他 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 伊予小① | 伊予市上三谷 | 上三谷園芸組合前からの市道 | | | ○ | | 横断歩道が設置できる場所ではないが、他の安全策が必要である。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/4 | | | | | | 交通安全協会 | ○ | | | のぼり旗を設置済み。 |
| 21 | 伊予小② | 伊予市宮下 | 県道23号線（伊予川内線）歩道 | | | ○ | | 集団登校の集合場所である団地内から、歩道でない道路を約50m移動し、横断歩道を使って歩道（通学路）へ渡っている。 | 交通規制補修 | 横断歩道 | 8/4 | | ○ | | | | | ○ | | | 横断歩道を移設済み。照明灯設置済み。 |
| 22 | 伊予小③ | 伊予市宮下 | 宮下北組集会所から県道23号線までの小道 伊予乃神社の参道 | | | ○ | | 冬季の下校時間帯によっては、薄暗く見えにくい。 | その他 | その他 | 8/4 | 学校 | | | | | | ○ | | | 下校時の通学路を変更。 |
| 23 | 伊予小④ | 伊予市上野 | 西門前横断歩道 | | | ○ | | 特に下校時は、直接目視しないと車の接近に気付かずに、横断歩道はあるが、スピードを出す車も多い。 | その他 | その他 | 8/4 | 学校 | | | | | | ○ | | | 児童への左右確認指導。下校時の見守り強化。 |
| 24 | 伊予小⑤ | 伊予市上野 | JAえひめ中央伊予支店前からJA野菜葉市場前あたりのゾーン0区画 | | | ○ | | 通行量が多く、スピードを出す車もいる。カラー舗装しているが、経年劣化で見えにくくなっている。 | 維持管理 | 路面標示、外側線の引き直し | 8/4 | | | | | ○ | | ○ | | | R3年度、交差点のT字マーク、外側線等の補修予定。 |
| 25 | 中山小① | 伊予市中山町出淵 | 三島神社近くの細道から細道につながる横断歩道 | | | ○ | | 通勤の車も多く、看板は設置されているが、危険である。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/6 | | | | ○ | | | 交通安全協会 | ○ | | のぼり旗を交換済み。横断歩道の路面標示を設置済み。 |
| 26 | 中山小② | 伊予市中山町出淵 | Aコープ向かいの新岡製菓と堀川商店の間の横断歩道 | | | ○ | | 三叉路になっており、朝の交通量も多く危険である。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/6 | | ○ | | | | | 交通安全協会 | ○ | ○ | カラー舗装を設置済み。注意喚起の蛍光看板を設置済み。横断歩道、予告標識の補修を上申済み。 |
| 27 | 中山小③ | 伊予市中山町中山 | 中山商店街正岡たばこ店前横断歩道 | | | ○ | | 朝、通勤の車やトラックも通っており危険である。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/6 | | | | ○ | | | 交通安全協会 | ○ | | 路面標示を設置済み。横断歩道を設置済み。 |
| 28 | 中山小④ | 伊予市中山町出淵 | 正門前 | | | ○ | | 来校車が、正門から道路に出る際に、児童の通行を確認することができない。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/6 | | | | | | | 交通安全協会 | ○ | | カーブミラーを設置済み。 |
| 29 | 佐礼谷小① | 伊予市中山町佐礼谷 | 校門前の坂道 | | | ○ | | 勾配が急で、雨の日や雪の日に児童が転倒することがある。 | 維持管理 | 除雪対策 | 8/6 | ○ | | | | | | ○ | | | 融雪剤に対応する。 |
| 30 | 佐礼谷小② | 伊予市中山町佐礼谷 | 郵便局付近から学校までの県道 | | | ○ | | 川原のアスファルトが壊れている箇所があり、踏み外す恐れがある。 | 維持管理 | 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕 | 8/6 | | | | ○ | | | ○ | | | 路肩埋戻し及びガードレール設置済み。 |
| 31 | 佐礼谷小③ | 伊予市中山町佐礼谷 | 学校から東側の県道沿い | | | ○ | | 崖が崩れている箇所があり、さらに崩れ落ちる可能性がある。 | 道路管理者その他 | その他 | 8/6 | | | | ○ | | | ○ | | | 対策を検討する。 |
| 32 | 下灘小① | 伊予市双海町大久保 | 下灘駅から国道へ向かう高架橋近く | | | ○ | | 高さを制限するバーがさびついでおり、その下をくぐる児童が危険である。 | 維持管理 | 道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕 | 8/5 | | | | ○ | | | ○ | | | R3年度の撤去を検討する。 |
| 33 | 下灘小② | 伊予市双海町大久保 | 下灘駅から下灘駅臨時駐車場までの市道 | | | ○ | | 7/7～7/9までの大雨の際、木が倒れこんでいた。土砂がえぐられた状態であるため危険である。 | 道路管理者その他 | その他 | 8/5 | | | | ○ | | | ○ | | | 災害対応にて対応予定。 |
| 34 | 下灘小③ | 伊予市双海町串 | 城戸モーターズ下の道 | | | ○ | | 7/7～7/9までの大雨の際、土砂が崩れ、流れ込んでいた。 | 道路管理者その他 | その他 | 8/5 | | | | ○ | | 所有者 | ○ | | | 対策を検討する。 |
| 35 | 翠小① | 伊予市双海町上灘 日尾野地区 | 県道広田双海線 | | | ○ | | 見通しの悪い四つ角があり、車がスピードを出して通行すると危険である。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/5 | | | | | | | 交通安全協会 | ○ | | のぼり旗を設置済み。 |
| 36 | 翠小② | 伊予市双海町上灘 久保地区 | 翠小学校正門前交差点 | | | ○ | | 橋の両側が三叉路になっていて、いろいろな方向から車が来るため、車が通過すると児童が渡るのが重なったときは危険である。横断歩道等の白線が薄くなっている。 | 交通規制補修 | 横断歩道 | 8/5 | | ○ | | | | | ○ | | | 横断歩道、予告標識補修を上申済み。 |
| 37 | 翠小③ | 伊予市双海町上灘 大栄地区 | 県道中山双海線 | | | ○ | | 車が歩行者を意図せず通行するため危険である。工事車両もよく通る。 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/5 | | | | | | | 交通安全協会 | ○ | | のぼり旗を設置済み。 |
| 38 | 翠小④ | 伊予市双海町上灘 久保地区 | 旧県道広田双海線 | | | ○ | | 道路幅が狭いが抜け道になっており、スピードを出して通行する車がある。カーブミラー設置 | ドライバーへの注意喚起 | 警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む） | 8/5 | | | | ○ | | | 交通安全協会 | ○ | | 通学路の路面標示を設置済み。カーブミラーを交換済み。 |