

平成29年度通学路危険箇所一覧①

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況			H24年度未了箇所	備考			
		住所等	目標物	国道	県道	市町道	その他		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	国	県	市町	その他	済	継続	その他		
1	南山崎小学校①	伊予市四ツ松	国道56号横断歩道南側(ガードアシストリート)と、横断歩道	○				歩道が狭い部分が2ヶ所ある。横断する車、車がなかなか止まらない。	歩道等の確保	路肩(路側帯)の設置・拡幅	8/3			○				○			○	路肩を広げてラバーポールを順次設置していく。	
2	南山崎小学校②	伊予市大地蔵	大平公民館前横断歩道		○			車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	8/3	○(学)	○					○(交安協)	○	○	○	看板設置済み。警察、交通安全協会、学校等による見守り活動の実施。標識を移動する。	
3	南山崎小学校③	伊予市大地蔵	大平派出所前横断歩道	○				車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置(法定外標識を含む)	8/3	○(学)						○(交安協)	○			看板設置済み。見守り隊、学校等による登校指導の実施。	
4	南山崎小学校④	伊予市曾根	ごしきの里北川沿い		○			見通しがよくない。	維持管理	植栽の剪定	8/3	○(学)							○	○		竹の量が減少して少し見通しがよくなっている。見守り隊による登校指導の実施。	
5	北山崎小学校①	伊予市中村	国道378号線福島商店横	○				「止まれ」の位置が歩道にかかっているため、車の飛び出しが多い。	交通規制補修	一時停止	8/2		○						○			停止線を下げる。	
6	北山崎小学校②	伊予川内線	J A ~福島東集会所沿道		○			歩道はあるが、緩いカーブで減速しないトラックも多い。	歩車道境界の明示	車道分離標(ラバーポール)の設置	8/2							○				地元区長と設置箇所の検討をした上で、ラバーポールを設置する。	
-7	北山崎小学校③	伊予市福荷	三原電機工業の西側		○			白線や「止まれ」が消えかかっている。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	8/2							○				外側線の引き直しを行い、矢印及び文マークの移設を行う。路側帯のカラー舗装については、一部狭小区間のみ実施する。	
8	北山崎小学校④	伊予市中村	豊永橋	○				三秋一班だが走るのが危険。坂道で止まる車が少ない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/2		○		○				○			○	歩道設置等について検討する。横断歩道予告マークを引き直す。
9	北山崎小学校⑤	伊予市中村	北山崎小学校正門前	○				押しボタン式の信号があるが、登校時は通勤の車も多くスピードも出ており危険である。	交通規制補修	一時停止	8/2		○							○			停止線を引き直す。
10	郡中小学校①	伊予市下吾川	いづみや前の道路(明闇交差点)(H27信号機増設)	○				交通量が多いにもかかわらず、横断歩道に対する信号機の設置が不十分である。	道路管理者その他	交差点改良	8/10				○				○			歩道整備事業において改良予定であるが、時期は未定。	
11	郡中小学校②	伊予市上吾川市ノ坪地区	大西部・西の市道		○			周囲に横断歩道がないため、道路を横断して通勤している。近年住宅も増え、多くの児童が横断歩道のない場所を横断している。	その他	指導・監視等	8/10	○(学)							○				見守り隊に協力を依頼する。
12	郡中小学校③	伊予市湊町	笑歩会周辺道路(岡井時計店付近)		○			周囲に横断歩道は設置されているが、児童が主に歩道を横断するところの場所である。そのため、現存横断歩道のない場所を歩道が横断している。	交通規制補修	横断歩道	8/10		○						○				横断歩道の移動を検討する。
13	郡中小学校④	伊予市上吾川	市ノ坪地区へ郡中小学校への通学路端口製材所南側道路		○			平地から道路までの高低差が1.9mあり、転落の危険性が高い場所である。	道路管理者その他	その他	8/10				○				○			ガードバイプの設置を検討する。	
14	郡中小学校⑤	伊予市上吾川	六反地区へ市ノ坪集会所への通学路		○			平地から道路までの高低差が1.8mあり、転落の危険性が高い場所である。	その他	指導・監視等	8/10	○(学)						○				左側を通るようにする。見守り隊に協力を依頼する。	
15	伊予小学校①	伊予市上三谷	上三谷製作所前～の市道		○			歩道と車道を区別する白線が消えている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/3				○			○	○	○		H30年度以降に順次対応予定。	
16	伊予小学校②	伊予市八倉	八倉交差点付近		○			砥部方面から抜け道になっており、スピードを上げて走る車が多い。歩道と車道を区別する白線が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/3				○			○	○	○		H30年度以降に順次対応予定。	
17	伊予小学校③	伊予市上三谷	上三谷園芸組合前～の市道		○			横断歩道がない。	その他	その他	8/3	○(学)							○			通学路変更を検討したが変更なし。	
18	伊予小学校④	伊予市宮下	県道23号線(伊予川内線)歩道	○				集団急行の集合場所である団地内から、歩道でない道路を約50m移動し、横断歩道を使って歩道(通学路)へ戻っている。	交通規制補修	横断歩道	8/3		○						○			必要性を再検討する。	
19	中山小学校①	伊予市中山町豊岡	豊岡の横断歩道	○				横断歩道や予告表示が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/25		○						○			塗り直しを行う。	
20	中山小学校②	伊予市中山町出羽	旧野中小前	○				木が生い茂っており、登下校しにくい場所である。	維持管理	植栽の剪定	8/25				○			○				年に1回除草作業を実施している。通行に支障が出る場合は個別に対応を検討する。	

平成29年度通学路危険箇所一覧②

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所				選定理由	対策メニュー		合同点検実施日	対応機関				対策状況			H24年度未了箇所	備考			
		住所	目標物	国道	県道		対策種別	内容		教育委員会	警察	道路管理者	国	県	市町	その他	済	継続	その他		
21	佐礼谷小学校①	伊予市中山町佐礼谷竹之内	竹之内へ向かう道路		○		横幅が狭いが歩道を残さず路面に接する形があつて危険である。また、車の走行音が大きいところがある。ガードレールがなく、下に落ちる可能性がある。路面標識もかけられており、カーブミラーも設置してある。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/25			○	○		○	○			反射鏡を補修する。カーブミラーの撤去。H30年度に白線の引き直し予定。	
22	佐礼谷小学校②	伊予市中山町佐礼谷坪之内	伊予市中山町佐礼谷坪之内		○		横断歩道接近表示が消えかけた箇所。カーブミラーが色変化箇所。見通しが悪く、道路の形状が複雑である。また、カーブ内側に車止めもある。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/25		○			○	○	○			横断歩道接近表示の引き直しを検討する。カーブミラーの撤去。	
23	佐礼谷小学校③	伊予市中山町佐礼谷坪之内	校門前の坂道及び横断歩道周辺		○		勾配が急で、雨の日や雪の日に児童が転倒することがある。横断歩道を目立つようにしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/25	○	○		○		○	○			横断歩道周辺のカラーを実施。坂道については対応を検討する。現在は、除雪剤等で対応。	
24	佐礼谷小学校④	伊予市中山町佐礼谷坪之内	プール横の小道		○		手すりが老朽化しているので落下的危険性がある。	その他	その他	8/25	○(学)					○				PTAと相談して対応を検討し、通常時は使用禁止。保護者同伴のみ使用可能。	
25	佐礼谷小学校⑤	伊予市中山町日浦	日浦三叉路		○		横断歩道が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	8/25		○				○				塗り直しを行う。	
26	佐礼谷小学校⑥	伊予市中山町	源氏へ向かう道		○		白線が消えている所が2箇所ある。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/25			○			○				白線の引き直しを行う。	
27	下灘小学校①	伊予市双海町日喰	双海町日喰下灘駅から共栄木材工場までの山道		○		強風、雨天の時、土砂崩れで、少し大きな石や枝などが道路に落ちていることがある。	道路管理者その他	その他	8/3				○		○				吹きつけ工事が近場であればお願いする等、対応を検討するが対策は難しい。	
28	下灘小学校②	伊予市双海町上浜	双海町上浜の交差点近くの十字路		○	○	児童が通る箇所が、一部低くなっている箇所がある。	維持管理	道路施設（歩道桿、防護柵、舗装等）の修繕	8/3				○		○		○		H30年度に側溝修繕、舗装修繕を行う予定。	
29	下灘小学校③	伊予市双海町上浜	双海町上浜の交差点近くの十字路		○	○	歩道と車道の区別がない中、多くの児童が通行する。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	8/3		○	○				○				横断歩道の移動ができれば、その後、カラー舗装を実施予定。
30	下灘小学校④	伊予市双海町上浜	双海町上浜の交差点近くの十字路		○	○	交差点手前にある「止まれ」の路面標示が見えにくくなっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/3		○					○				横断歩道の件が終了後、塗り直しを行う。
31	由並小学校①	伊予市双海町上灘瀬町	伊予銀行上灘支店横の交差点		○	○	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道路の端が満になってしまっている。	その他	指導・監視等	7/26	○(学)					○		○		見守り隊に協力を依頼する。教職員での対応も検討。	
32	由並小学校②	伊予市双海町高岸	本郷踏み切り付近		○		歩道がはっきりしていない。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/26			○		○(JR)		○			県とJRで協議してもらうよう市教委から働きかける。	
33	由並小学校③	伊予市双海町高岸	本郷三島神社から西に向かう道路の白線		○		路側帯の白線が薄くなっているたり、消えていたりする。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/26			○			○				H30年度以降に順次対応予定。	
34	由並小学校④	伊予市双海町高岸	上灘駅から西に向かう道路の白線		○		路側帯の白線が薄くなっているたり、消えていたりする。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/26			○			○				現在の工事が終了後、市の水道課が外側線を引く。	
35	由並小学校⑤	伊予市双海町上灘瀬町	清流橋上の白線		○		路側帯の白線が薄くなっているたり、消えていたりする。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/26			○			○				H30年度以降に順次対応予定。	
36	由並小学校⑥	伊予市双海町上灘瀬町	由並小石垣前の道路		○		道路が赤く舗装されているのだが、スピードを出す自動車が多い。	その他	その他	7/26				○(交安協)		○	○			横断旗を設置する。	
37	由並小学校⑦	伊予市双海町上灘瀬町	伊予銀行から由並小に向かう商店街の空き家		○		屋根が壊れる寸前で、瓦が雨樋に引っかかっている状態のため危険である。	その他	その他	7/26			○		○	○				既に取り壊し完了済み。	
38	翠小学校①	伊予市双海町上灘久保地区	県道広田双海線		○		道路幅が狭いが抜け道になってしまっており、スピードを出して通行する車が多い。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	7/31			○	○(交安協)		○				水道工事後、対応する。緑や茶の舗装は、今後も検討する。道字路の旗の表示は設置済み。	
39	翠小学校②	伊予市双海町上灘尾野地区	県道広田双海線		○		油中から歩道の脇壁がなく、絶壁が生えて、道幅が狭い。また、見通しの悪いカーブもあり、車がスピードを出して通行すると危険である。現在、工事中の箇所もある。	維持管理	草刈り、除草対策	7/31			○			○					現在工事中箇所（H30年度いっぱい）のため、工事完了後、改めて検討する。
40	翠小学校③	伊予市双海町上灘大柴地区	県道中山双海線		○		白線が消えている箇所があり、道幅も狭い。また、見通しの悪いカーブもあり、車が歩道を占めさせて通行するため危険である。現在、工事中の箇所もある。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/31			○	○(交安協)		○	○			カーブの手前に旗を設置済み。現在工事中箇所（H30年度いっぱい）のため、工事完了後、白線を引く。	
41	翠小学校④	伊予市双海町上灘	翠小学校 正門前		○		横断歩道の白線が薄くなっている。ストップマークが消失している。	交通規制補修	一時停止	7/31	○	○			○(交安協)	○	○			停止線を引き直す。横断歩道の白線については検討する。舗装後、ストップマークを付ける。	