

令和元年度通学路危険箇所一覧①

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関				対策状況			H24年度 未了箇 所	備考
		住所等	目標物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		道路管理者				済	継続	その他		
												国	県	市町	その他					
1	南山崎小学校①	伊予市曾根	ごしきの里西側横断歩道	○				車が止まらないことがある。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/26		○	○			○	○		減速を促す路面標示を設置する。信号機のLED化を順次行うが、まだ時間がかかる。
2	南山崎小学校②	伊予市大地蔵	大平公民館前横断歩道			○		車が止まらないことがある。	その他	指導・監視等	7/26	○（学）					○		○	見守り隊、教師などによる交通指導の実施。
3	南山崎小学校③	伊予市大地蔵	大平派出所前横断歩道		○			車が止まらないことがある。	その他	指導・監視等	7/26	○（学）					○			見守り隊、教師などによる交通指導の実施。
4	南山崎小学校④	伊予市曾根	ごしきの里北川沿い			○		見通しがよくない。	その他	指導・監視等	7/26	○（学）					○			反対側を通るよう指導する。
5	北山崎小学校①	伊予市中村	国道378号線 福島商店横	○				「止まれ」の位置が歩道にかかっているため、車の飛び出しが多い。	交通規制補修	一時停止	7/31		○				○			停止線を下げる。
6	北山崎小学校②	伊予市川内線	J A～稲荷東集会所治道			○		歩道はあるが、緩いカーブで減速しないトラックも多い。	歩車道境界の明示	防護柵の設置	7/31						○			防護柵を設置する。
7	北山崎小学校③	伊予市中村	豊永橋	○				三秋一班だが渡るのが危険。坂道で止まる車が少ない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/31			○			○		○	路面表示を検討する。
8	郡中小学校①	伊予市下吾川	いずみや前の道路（明間交差点） 【H27信号機増設】	○				交通量が多いにもかかわらず、横断歩道に対する信号機の設置が不十分である。	道路管理者その他	交差点改良	7/26			○			○			交差点改良予定だが、時期は未定。
9	郡中小学校②	伊予市上吾川	市ノ坪地区 大西邸 西の市道			○		周辺に横断歩道がないため、道路を横断して急いでいる。近年住宅も増え、多くの定着横断歩道のない場所を横断している。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/26						○	○		標識を設置する。
10	郡中小学校③	伊予市上吾川	市ノ坪地区～郡中小学校への通学路 瀬口製材所南側道路			○		平地から道路までの高低差が1.9mあり、転落の危険性が高い場所である。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	7/26						○	○		ガードパイプを設置する。
11	郡中小学校④	伊予市米湊	天使幼稚園前道路			○		スーパ～から国道への抜け道となっており、交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道を分けるガードレールがない。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/26		○				○	○		横断歩道予告マークを塗り直す。道路東側にグリーンラインの設置を検討する。
12	郡中小学校⑤	伊予市米湊、上吾川	市道334号線、447号線の通学路			○		歩道がなく、危険。	その他	その他	7/26						○	○		部分的にグリーンラインを施工する。
13	郡中小学校⑥	伊予市上吾川	八幡神社 西常夜灯前水路			○		ふたがなく、危険。	ドライバーへの注意喚起	視線誘導標等の設置	7/26						○			ラバーボールを設置する。
14	郡中小学校⑦	伊予市上吾川	上吾川交差点から東に入った押しボタン式の交差点			○		横断歩道等が消えかかっている。	交通規制補修	横断歩道	7/26		○				○			横断歩道、予告マーク、停止線を引き直す。
15	郡中小学校⑧	伊予市新川	新川駅前		○			新川駅に着くまでの県道に歩道がなく危ない。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/26						○	○		グリーンラインを施工する。
16	郡中小学校⑨	伊予市湊町	湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路			○		歩道がなく危険。	歩車道境界の明示	路側帯のカラー舗装化	7/26						○	○		交差点部分のみグリーンラインの施工を検討する。
17	伊予小学校①	伊予市八倉	八倉交差点付近			○		既部方面から抜け道になっており、スピードを上げて走る車が多い。歩道と車道を区別する白線が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/31						○	○		外側線の引き直しを実施する。
18	伊予小学校②	伊予市上三谷	上三谷園芸組合前からの市道			○		横断歩道が設置できる場所ではないが、他の安全策が必要である。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	7/31						○	○	○	外側線を引く。のぼり旗を3本交換する。
19	伊予小学校③	伊予市宮下	県道23号線（伊予川内線）歩道		○			集団登校の集合場所である団地内から、歩道でない道路を約50m移動し、横断歩道を使って歩道（通学路）へ渡っている。	交通規制補修	横断歩道	7/31			○			○			横断歩道を移設する。移設に合わせて照明灯の移設を検討する。
20	伊予小学校④	伊予市宮下	宮下北組集会所から県道23号線までの小道			○		冬季の下校時間帯によっては、薄暗く見えにくい。	その他	その他	7/31						○	○		防犯灯を設置する。

令和元年度通学路危険箇所一覧②

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所		道路別				選定理由	対策メニュー		合同点検 実施日	対応機関				対策状況			H24年度 未了箇所	備考	
		住所	目録物	国道	県道	市道	その他		対策種別	内容		道路管理者				済	継続	その他			
												国	県	市町	その他						
21	伊予小学校⑤	伊予市上三谷	仲神建設前横断歩道付近			○		ブロック塀があり、車から歩行者が見えにくい。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	7/31						○				交差点西側のガードレール支柱に「歩行者注意」の看板を設置する。
22	伊予小学校⑥	伊予市上野	伊予小学校西門前			○		横断歩道の線が見えにくく目立たなくなっている。	交通規制補修	横断歩道	7/31			○							横断歩道を引き直す。
23	中山小学校①	伊予市中山町	国道歩道橋及びその周辺	○				階段部分の水はけが悪く、特に冬場は転倒の危険性がある。商工会議所近くのカープミラーが見えにくい。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/29		○		○		○	○			階段ステップ部を舗装補修する。カープミラーは、泉町独自の設置であるため、住民が必要に応じて改善する。
24	中山小学校②	伊予市中山町	学校周辺道路			○		外側線が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/29						○				外側線の引き直しを順次実施する。カラー舗装の再舗装を検討する。
25	中山小学校③	伊予市中山町泉町	泉町横断歩道	○		○		横断歩道がない、表示が倒れていたことがあった。	交通規制補修	横断歩道	8/29						○				横断歩道を移設する。表示を固定した上で、撤去を検討する。
26	中山小学校④	伊予市中山町出淵2				○		防犯灯がなく、暗くて危険である。	その他	その他	8/29							○			今後、防犯灯設置要望を申請する。
27	中山小学校⑤	伊予市中山町泉町2				○		空き家が倒壊しそうである。	その他	指導・監視等	8/29						○				家は取り壊され、平地になっている。
28	佐礼谷小学校①	伊予市中山町佐礼谷ノ内	校門前の坂道				○	勾配が急で、雨の日や雪の日に児童が転倒することがある。	維持管理	除雪対策	8/29	○	(学)				○				融雪剤で対応する。
29	佐礼谷小学校②	伊予市中山町佐礼谷	旧サレタニ工場跡地				○	窓ガラスが割れており、落ちてきたり不審者が侵入する可能性がある。	その他	その他	8/29	○	(学)				○				地域に要望を上げる。
30	佐礼谷小学校③	伊予市中山町佐礼谷	竹ノ内団地から郵便局までの県道			○		側溝が深い。視線誘導標があるところもあるが、落下の危険がある。	歩道等の確保	路肩（路側帯）の設置・拡幅	8/29						○				ガードパイプを設置する。
31	佐礼谷小学校④	伊予市中山町佐礼谷	竹ノ内橋近くの県道			○		外側線が消えかかっている。	維持管理	路面標示、外側線の引き直し	8/29						○				外側線を引き直す。
32	佐礼谷小学校⑤	伊予市中山町佐礼谷	竹ノ内団地から景満橋までの県道			○		マンホール付近がかなり傷んでおり、児童がつまづき、けがをしたことがあった。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/29						○				舗装補修を行う。
33	佐礼谷小学校⑥	伊予市中山町佐礼谷	旧日浦バス停近くの県道			○		ガードレールが切れ、落下の可能性はある。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	8/29	○	(学)				○			○	ガードレールを延長する。一部は、取り外し可能なロープを設置する。
34	佐礼谷小学校⑦	伊予市中山町佐礼谷	郵便局付近から学校までの県道			○		人家がなく、車の通りもあまりない。誘拐やひき逃げ等の事件・事故の心配がある。	その他	指導・監視等	8/29						○				防犯カメラの設置は不可。中山駐在所職員が重点的に巡回する。
35	佐礼谷小学校⑧	伊予市中山町佐礼谷	学校前の県道のカーブ			○		見通しが悪く、スピードを出す車も多い。	ドライバーへの注意喚起	警戒標識、路面標示等の設置（法定外標識を含む）	8/29	○	(学)				○				「通学路」の路面表示を設置する。木を切って見通しをよくする。
36	佐礼谷小学校⑨	伊予市中山町佐礼谷				○		横断歩道接近表示が消えかけ箇所。見通しが悪く、道路が狭い。とぼす車が多く、カーブの内側に侵入する車もある。水跡にふたがないところがある。	ドライバーへの注意喚起	視線誘導標等の設置	8/29						○				ガードパイプと視線誘導標を設置する。
37	下灘小学校①	伊予市双海町日喰	双海町日喰下灘駅から共栄木材工場までの山道			○		強風や雨天の時、土砂崩れで、少し大きな石や枝などが道路に落ちていることがある。	その他	指導・監視等	7/22	○	(学)				○				ガードレール側を通るよう指導する。市道以上にせり出した樹木の枝打ちについては、学校から区長、所有者に了承を得た上で、土木管理課に連絡し対応する。
38	下灘小学校②	伊予市双海町	上浜交差点北側	○				信号待ちをする児童に自動車に向かってきたときに危険である。	交通規制補修	その他	7/22						○				ゼブラを補修する。
39	下灘小学校③	伊予市双海町上浜	双海町上浜の交差点近くの十字路			○		横断歩道が撤去されたので、カラー舗装をしてほしい。	ドライバーへの注意喚起	交差点等のカラー舗装化	7/22						○				カラー舗装する。
40	下灘小学校④	伊予市双海町	下灘駅から国道へ向かう高架橋近く			○		高さを制限するバーがさびついており、その下をくぐる児童が危険である。	維持管理	道路施設（歩道橋、防護柵、舗装等）の修繕	7/22						○				JRと協議の上、補修を検討する。

