

令和3年度通学路危険箇所及び対応状況一覧 ①

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当			対策内容
		危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・教育委員会	道路管理者	警察・交通安全協会	
1	南山崎小学校 1	伊予市大平1307-9・ごしきの里前	車が止まらないことがある。	7月28日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修上申済、大平駐在所員による警戒活動
2	南山崎小学校 2	伊予市大平1118-6・公民館前	赤い塗装が消えかかっている。 ブロック塀が壊れかかっている。	7月28日	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 カラー舗装の塗り直し(令和3年12月28日までに完了予定)
3	南山崎小学校 3	伊予市大平字片山76-1・公民館の西側の道	地面がでこぼこしていて、子どもの転倒が心配。	7月28日	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 舗装修理(令和3年12月28日までに完了予定)
4	南山崎小学校 4	伊予市大平744-11・滝山大橋周辺	横断歩道の手前のひし形のマークや、 止まれマークが薄くなっている。	7月28日	○		○	継続的な登下校指導 横断歩道・一時停止の線及び止まれ表示の補修上申済
5	北山崎小学校 1	国道56号線 伊予市稲荷トラック1バン前	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修上申済
6	北山崎小学校 2	国道56号線 伊予市稲荷・市場信号付き交差点歩道用横断歩道	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修済
7	北山崎小学校 3	国道378号線・伊予市中村信号なし横断歩道	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導 横断歩道補修上申済
8	北山崎小学校 4	国道378号線・伊予市中村交差点	横断歩道が摩耗して薄くなっている。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修上申済
9	北山崎小学校 5	国道378号線・伊予市三秋豊永橋	横断歩道の摩耗して見えにくくなっている。 坂道でスピードを出し、止まる車も少ない。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修上申済
10	郡中小学校 1	伊予市下吾川・いずみや前の道路（銀杏交差点）	交通量が多く歩行者の安全対策が不十分な交差点。 横断歩道、白線などが薄くなっている。	7月21日	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 路肩部段差等の解消に向けて調整中 ラバーポール設置済
11	郡中小学校 2	伊予市米湊・天使幼稚園前道路	スーパーから国道への抜け道になっており、交通量が多い。 歩道と車道を分けるガードレールがない。	7月21日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 通学路であることを注意喚起するのぼり2本を設置済
12	郡中小学校 3	伊予市上吾川・市道334号線、市道447号線の通学路	歩道がなく、危険。 グリーンラインが施行されている所はあるが限定的である。	7月21日	○			継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動
13	郡中小学校 4	伊予市湊町 湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路	歩道がなく、危険。 横断歩道、止まれの標示等が薄くなっている。	7月21日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道・一時停止線補修上申済
14	郡中小学校 5	伊予市米湊・伊予郵便局の交差点付近	横断歩道、白線、止まれの標示等が薄くなっている。	7月21日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修上申済
15	郡中小学校 6	伊予市米湊・フジ伊予店の交差点付近	横断歩道、白線等の標示が薄くなっている。	7月21日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアの見守り活動 横断歩道補修済 注意喚起の看板を信号柱に設置済
16	郡中小学校 7	伊予市上吾川・伊豫岡八幡神社東側斜面	倒木の恐れがある。	7月21日	○			継続的な登下校指導 倒木部分・道路突出部分の伐採済
17	伊予小学校 1	伊予市上野 JAえひめ中央南伊予支店前から JA野菜集荷場前あたりのゾーン30区間	車のスピード超過とカラー舗装の劣化	8月3日	○	○		継続的な登下校指導 伊予小学校前は白線、グリーンライン及びカラー舗装の塗り直し(令和3年12月28日までに完了予定) うえの保育園前は令和4年度中に対応
18	伊予小学校 2	伊予市上三谷1544付近（1544の隣）	廃屋の倒壊の恐れ	8月3日	○			継続的な登下校指導 所有者への連絡、対応の依頼済

令和3年度通学路危険箇所及び対応状況一覧 ②

【伊予市】

番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当			対策内容
		危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・教育委員会	道路管理者	警察・交通安全協会	
19	伊予小学校3	上三谷1434-1付近・県道	歩行の障害となる不要な標識がある	8月3日	○	○		継続的な登下校指導 標識撤去済
20	中山小学校1	伊予市中山町出淵2-11・通学路の出入り口	カーブの途中に通学路の出入り口がある。	8月20日	○	○		継続的な登下校指導 白線の補修及びグリーンラインの施工 (令和3年12月28日までに完了予定)
21	中山小学校2	伊予市中山町出淵2-165・坂の下のカーブ	見通しのよくないカーブで横断する状況であった。	8月20日	○			右側歩行を左側歩行に変更(路側帯があれば左右どちらでも通行可能)
22	佐礼谷小学校1	伊予市中山町佐礼谷・校門前坂道	勾配がきつく、特に雪の日に滑って危険	7月28日	○			融雪剤の散布で対応
23	佐礼谷小学校2	伊予市中山町佐礼谷・学校正門前から東へ約80m	崖が崩れかけている。	7月28日	○	○		ボランティアによる見守り活動 落石防止対策事業を調整中
24	佐礼谷小学校3	伊予市中山町佐礼谷 佐礼谷郵便局東側三叉路より東に約100m	一部道路が狭くなっている。	7月28日	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 児童による注意喚起ののぼり作製・設置 注意喚起の路面表示を施工済(応急対策) 道路拡幅事業調整中 注意喚起ののぼり旗を設置済
25	佐礼谷小学校4	伊予市中山町佐礼谷 学校から東側 Aコープ佐礼谷店の隣の空き屋	ベランダが朽ちて崩れかけている。	7月28日	○			ボランティアによる見守り活動 所有者への連絡、対応の依頼済
26	下灘小学校1	伊予市双海大久保 下灘駅から国道378号へ向かう高架橋近く	高さ制限をするバーがかなりさびついており、危険	7月27日	○	○		継続的な登下校指導 JR四国との検討の結果、JR四国で対策検討を進めることが決定
27	下灘小学校2	伊予市双海大久保 踏切から国道へ合流する道路(上浜の看板付近)	歩道があるが、国道を猛スピードで車が走行しており、危険	7月27日	○	○		継続的な登下校指導 白線の引き直し(令和3年度中に完了予定)
28	下灘小学校3	伊予市双海町大久保 日喰から下灘駅へ向かう市道	歩道の白線が薄くなっており、狭い区間もあるので、車が通ると危険	7月27日	○	○		継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 白線の引き直し(令和4年度中に完了予定)
29	由並小学校1	伊予市双海町上灘甲5821-6 双海地域事務所駐車場出入り口	出庫の際に、カーブミラーがない上に生け垣があり、歩行者が見えない。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・通学路の変更・ボランティアによる見守り活動 横断歩道の補修上申済
30	由並小学校2	伊予市双海町上灘甲5718-1・いよぎんSMART上灘前交差点	横断歩道やひし形マークの舗装が薄くなっている。	8月4日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 横断歩道予告標示・止まれ標示の補修上申済
31	翠小学校1	伊予市双海町上灘甲452番地2	交通量が比較的多い。 停止線・マークが薄くなっている。	7月27日	○		○	継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 停止線・マークの補修済
32	翠小学校2	伊予市双海町上灘甲4000番地前	通行車両がスピードを上げて走行する。	7月27日	○		○	継続的な登下校指導 注意喚起の標示の設置場所を検討中
33	翠小学校3	伊予市双海町上灘甲1048番地 日尾野橋	通学路を変更したことの周知が不十分。 侵入防止のための措置が簡易的で危険。	7月27日	○	○	○	継続的な登下校指導・ボランティアによる見守り活動 転落防止柵を設置済 注意喚起ののぼり旗2本を設置済
34	翠小学校4	伊予市双海町上灘甲4182番地辺り	通行車両がスピードを上げて走行する。 また橋に傾斜があり見通しが悪い。	7月27日	○		○	継続的な登下校指導 注意喚起ののぼり旗2本を設置済
35	翠小学校5	伊予市双海町上灘甲452番地2 大栄口橋	多くの児童が通行する曲がり角だが、 停止線等が薄くなっている。	7月27日	○	○		継続的な登下校指導 外側線の引き直し済