

令和4年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当			対策内容（対策状況・対策予定） <small>※学校や・ボランティアによる登下校指導についてはすでに継続実施していることであるため、改めての掲載を省略</small>
		危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・教育委員会	道路管理者	警察・交通安全協会	
1	伊予市立南山崎小学校1	伊予市大平1307-9 ごしきの里西側	○車が止まらないことがある。	8月3日	○	○	○	○路面色付け、看板設置について国土交通省に依頼 ○信号のLED化、横断歩道の補修完了
2	伊予市立南山崎小学校2	伊予市大平745 滝山大橋周辺	○柵がないので危険。	8月3日	○	○		○転落防御柵設置の予算検討中。
3	伊予市立南山崎小学校3	伊予市大平744-11 滝山大橋周辺の道路	○横断歩道の手前のひし形のマークや、止まれのマークが摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○横断歩道補修一部完了。（南詰めを補修上申中）
4	伊予市立北山崎小学校1	国道378号豊永橋横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。。	8月3日	○			○横断歩道補修完了。
5	伊予市立北山崎小学校2	国道378号中村交差点横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。。	8月3日	○		○	○横断歩道補修完了。
6	伊予市立北山崎小学校3	国道378号沿いなゴシ工業前停止線	○停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○補修上申中。
7	伊予市立北山崎小学校4	国道378号沿い尾崎供養塔付近横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○補修上申し、実施予定。 ○横断機入れ2個、横断旗10本設置。
8	伊予市立北山崎小学校5	国道378号宮ノ下交差点尾崎製麺前横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○補修上申し、実施予定。 ○注意喚起ののぼり5本設置。
9	伊予市立北山崎小学校6	国道378号沿い尾崎ローソン前横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○補修上申し、実施予定。
10	伊予市立北山崎小学校7	国道56号沿い市場JAガソリンスタンド横 横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○横断歩道補修完了。
11	伊予市立北山崎小学校8	国道56号市場サタケ松山営業所付近押しボタン信号横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。 ○横断距離が長いので、横断に時間がかかる。（低学年）	8月3日	○		○	○横断歩道補修完了。 ○横断延長ボタンの使用について指導。
12	伊予市立北山崎小学校9	国道56号市場トラック一番前交差点横断歩道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	8月3日	○		○	○横断歩道補修完了。
13	伊予市立郡中小学校1	伊予市下吾川 いずみや前の道路（银杏交通差点）	○歩道がなかったり、段差があったりして危険。 ○横断歩道や白線が摩耗して、見えにくくなっている。 ○左側南進の場合、歩行者信号が確認しにくい。	7月28日	○	○	○	○交差点含め、周辺道路環境の改良を進めている。 ○仮説の歩行者だまりを設置。 ○交差点改良に向けた測量設計中。警察との信号機移設協議中。
14	伊予市立郡中小学校2	市道334号線、市道473号線の通学路	○一部グリーンラインはあるが、歩道がなく、危険。	7月28日	○	○		○市道西町谷川線（473号）は下三谷の信号機まで、市道東安広宮前線（334号）はグリーンベルト設置済。
15	伊予市立郡中小学校3	新川駅前、新川駅	○信号を駅側に渡ったところが狭い。 ○駅までの県道に歩道がない。	7月28日	○	○		○駅のスロープまでの道幅がある所については、ガードパイプ設置を検討中。
16	伊予市立郡中小学校4	湊町郵便局から南側横断歩道までの通学路	○歩道がなく、危険。 ○横断歩道や表示が摩耗し、見えにくくなっている。	7月28日	○	○	○	○交差点付近のグリーンベルト及び外側線の薄い期間の引き直しを令和5年度に実施。 ○横断歩道、停止線補修完了。
17	伊予市立郡中小学校5	伊豫岡八幡神社東側斜面	○大雨の際、土砂災害の危険性が高い。 ○人通りが少なく、防犯面の対策が必要。	7月28日	○		○	○総代会へ管理委託済。 ○まもるくんの家、新規登録済。
18	伊予市立郡中小学校6	市ノ坪集会所からの下り	○カーブで見通しが悪いうえ、道幅も狭い。	7月28日	○	○		○カーブ区間について、令和5年度にグリーンベルトを設置予定。

令和4年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当			対策内容（対策状況・対策予定） <small>※学校や・ボランティアによる登下校指導についてはすでに継続実施していることであるため、改めての掲載を省略</small>
		危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・教育委員会	道路管理者	警察・交通安全協会	
19	伊予市立郡中小学校7	下吾川67-2 地先十字路	○カーブミラーの劣化で見えにくい。 ○一時停止をしないことが多い。	7月28日	○	○		○カーブミラーを交換。 ○十字路表示施工完了。
20	伊予市立郡中小学校8	下吾川621 地先十字路及びその北側直近のT字路	○見通しが悪い。（令和3年8月に事故発生。）	7月28日	○	○		○外側線、T字路表示成功完了。
21	伊予市立郡中小学校9	上吾川29地先押しボタン式信号機西側	○舗装面とグレーチングのコンクリート部に段差がある。 ○マンホールが滑りやすい。	7月28日	○	○		○集水桝周りの補修完了。 ○マンホール蓋については上下水道化課で製造業者に聞き取りを行い、対策を検討中。
22	伊予市立郡中小学校10	下吾川1475-2地先国道378号線横断歩道西側カーブミラー	○建築物が障害となり、ミラーが見えにくい。	7月28日	○		○	○見えにくいミラーは確認のために必要のないものであるため、今後劣化が進んだら撤去。（経過観察）
23	伊予市立郡中小学校11	JR鳥ノ木駅周辺S字カーブ小山方、道田方前道路	○雨天時に水たまりができ、それを回避するために、児童が道路中央付近を歩行しがち。	7月28日	○	○		○水たまりができやすい所について、水路上に穴をあけ対応。
24	伊予市立郡中小学校12	鳥ノ木10区からJR鳥ノ木駅を経て郡中小南門までの通学路	○交通量が多いうえ、道幅が狭く、歩車道の区別もないため危険。	7月28日	○	○		○外側線施工完了。
25	伊予市立郡中小学校13	郡中小周辺道路 グランド横ガードレール設置	○ガードレール横の溝に、児童が転倒しかけたことがある。	7月28日	○	○		○検討はしたが、ガードレールも設置しているため、これ以上の対策はしない。
26	伊予市立郡中小学校14	JR1丁地踏切付近	○歩車道の区別がなく、歩道側路の劣化も進み、危険。	7月28日	○	○		○外側線施工完了。 ○令和5年度に伊予農実習地沿いの路肩を補修予定。
27	伊予市立郡中小学校15	鳥ノ木団地	○横断歩道がない。	7月28日	○		○	○横断歩道新設上申中。
28	伊予市立郡中小学校16	フジ伊予店付近の横断歩道	○L字に設置の横断歩道の外側線がなく、歩道の境界があいまいで危険。	7月28日	○	○		○令和5年度に外側線施工予定。
29	伊予市立伊予小学校1	JAえひめ中央南伊予支店前からJA野菜集荷場前のゾーン30区間	○カラー舗装の劣化。 ○交通量、誠意現速度超過の車両ともに多い。	8月2日	○	○	○	○伊予小学校前は令和3年度、伊予幼稚園前については今年度カラー舗装完了。 ○横断歩道補修完了。
30	伊予市立伊予小学校2	伊予市上三谷1544付近（1544-4の東隣）	○歩道に隣接した家屋の老朽化で、倒壊の危険がある。	8月2日	○			○所有者と協議し、解体完了。
31	伊予市立伊予小学校3	県道23号と市道の交差点付近 （ファミリーマート伊予上野店の西隣）	○停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	8月2日	○		○	○横断歩道補修完了。 ○自転車横断帯は補修上申中。
32	伊予市立伊予小学校4	県道23号と県道214号の交差点付近	○横断歩道と停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	8月2日	○	○	○	○横断歩道補修完了。 ○令和5年度に、市道宝珠西出口線（718号）のセンターライン・ゼブラについて予算確保予定。
33	伊予市立中山小学校1	三島神社近くで、坂道と県道が交差するところ	○交通量が多いうえ、カーブの途中に通学路出入り口がある。	7月26日	○	○	○	○赤のカラー舗装を横断歩道前後に設置完了。
34	伊予市立中山小学校2	旧中山中学校の前にある道路で、山に向かって登っていく道	○横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	7月26日	○		○	○停止マーク、横断歩道補修完了。
35	伊予市立中山小学校3	地域活動支援センター駐車場から、県道に出るところ。	○駐車場から出る車が、下校時の児童から見えにくい。	7月26日	○	○		○注意喚起のシートを設置。 ○注意喚起のコーンを設置。（福祉課）

令和4年度通学路危険箇所及び対応状況一覧

番号	小学校名	危険箇所・状況		合同点検日	対策実施担当			対策内容（対策状況・対策予定） <small>※学校や・ボランティアによる登下校指導についてはすでに継続実施していることであるため、改めての掲載を省略</small>
		危険箇所の位置・目標物	危険選定理由		学校・教育委員会	道路管理者	警察・交通安全協会	
36	伊予市立中山小学校 4	県道から、国道56号線に出る信号待ちの横断歩道。	○横断歩道と停止線が摩耗し、見えにくくなっている。	7月26日	○		○	○横断歩道補修完了。
37	伊予市立佐礼谷小学校 1	校門前坂道	○勾配が急で雨や雪の日の通行が危険。	7月26日	○			○状況に応じて、迂回指示や融雪剤散布で対応。
38	伊予市立佐礼谷小学校 2	学校から東側の県道沿い	○崖が崩れかけている。	7月26日	○	○		○測量設計完了。用地買収手続き進行中。
39	伊予市立佐礼谷小学校 3	郵便局付近から学校までの県道	○一部道幅が狭くなっている。	7月26日	○	○	○	○測量設計完了。用地買収手続き進行中。 ○安全旗5本交換。
40	伊予市立佐礼谷小学校 4	学校から東側の県道沿い	○家屋の老朽化で、倒壊の危険がある。	7月26日				○落下の危険のあるものについては対応済。 ○老朽化を経過観察し、必要に応じて所有者に対応要請をする。
41	伊予市立下灘小学校 1	踏切から国道へ合流する道路（上浜の看板付近）	○歩道はあるが、猛スピードで走行する車が多い。	7月22日	○	○		○ガードレールの設置予算の検討中。
42	伊予市立下灘小学校 2	日喰から下灘駅へ向かう市道	○歩道の白線が摩耗して見えにくい。道幅が狭いところもあるため危険。	7月22日	○	○		○令和3年度に外側線約60m、今年度残りの20mを施工完了。
43	伊予市立下灘小学校 3	下灘駅から踏切までの下り坂沿い	○ガードレールが一部ないため、危険。	7月22日	○	○		○危険杭を設置。
44	伊予市立下灘小学校 4	交差点に面した道路	○歩道はあるが、ガードレールはない。 ○スピードを上げて走行する車も多い。	7月22日	○	○		○ラバーポールを設置。 ○交差点の策については予算検討中。
45	伊予市立下灘小学校 5	コミセン前横断歩道	○制限速度が変わってすぐの横断歩道で、制限速度以上で走行する車が多い。	7月22日	○		○	○速度計測する機械を設置し、信号と連動するシステムを採用。 ○道路標示40を補修完了。
46	伊予市立由並小学校 1	県道カーブミラー及び横断歩道白線	○駐車場から出入りする車から通行人・車両が見えにくい。	7月22日	○		○	○駐車場出入口に一時停止を促す停止線を設置。 ○横断歩道補修完了。
47	伊予市立由並小学校 2	伊予銀行前交差点の横断歩道	○横断歩道等が摩耗し、見えにくくなっている。	7月22日	○		○	○予告マークの補修完了。
48	伊予市立由並小学校 3	学校前横断歩道	○注意喚起のための赤ゾーンや横断歩道が摩耗し、見えにくくなっている。	7月22日	○	○	○	○横断歩道の補修上申中。 ○令和5年度、赤のカラー舗装を実施予定。
49	伊予市立翠小学校 1	双海町上灘 日尾野地区（県道広田双海線）	○新しくできた道で、既存のミラーでは確認がにくい。	7月21日	○	○	○	○ミラーの老朽化を経過観察し、最終的には撤去予定。 ○停止マークを設置。
50	伊予市立翠小学校 2	双海町上灘 日尾野地区（県道広田双海線）	○スピードを上げて走行する車があり、危険。	7月21日	○	○		○下り車線に減速路面表示を設置完了。
51	伊予市立翠小学校 3	双海町上灘 日尾野地区（県道広田双海線）	○あらたに通学路となった道であるが、路側帯を示す線が摩耗して見えにくい。	7月21日	○	○		○白線補修完了。
52	伊予市立翠小学校 4	双海町上灘 久保地区（県道中山双海線）	○坂道が続き、車両がスピードを上げがちである。道幅も狭く、見通しも悪い。	7月21日	○	○		○下り車線に通学路の路面表示を設置完了。