

LINE通報への対応状況

2025年2月10日現在

受付日時	場 所	種 別	対応状況	備 考
2022/1/30 10:45	下吾川 4 8 1	路面の穴ぼこ	対応済	
2022/2/7 15:14	伊予市本郡 2 2 9	道路上の動物の亡骸	対応済	
2022/3/5 16:40	下吾川 2 3 2 - 1 7 4	路面の亀裂・段差	経過観察	
2022/5/3 16:23	上野 1 2 0 8 - 8	路面の穴ぼこ	対応済	
2022/6/21 16:21	森 5 2 0	河川に草や木が生い茂っている	管理者に連絡済	
2022/6/21 16:25	森甲 3 3 8			
2022/6/22 7:04	森 5 2 0			
2022/7/13 10:05	下吾川 1 8 0 9 - 6	道路の停止線の消失	引き直しの検討中	
2022/10/10 16:10	しおさい公園	公園の除草	指定管理者に連絡済	
2022/10/13 23:34	国道 5 6 号沿い	道路上のバリケードが台風で移動している	対応済	現場確認したところ、元々その位置に設置されているものであるとみられる。
2023/2/11 16:44	森甲 9 1 - 1	公園内の杭の異常	指定管理者に連絡済	
2023/5/9 16:49	中山町中山 2 8 6 - 1	路肩下石積みの崩れ	経過観察	
2023/6/24 17:48	本郡 3 1 7 - 4	道路の猫死骸	対応済	現場確認したところ、既に回収済みであった。
2023/9/11 8:48	米湊 3 5 6	道路の除草	指定管理者に連絡済	
2024/1/4 7:15	稻荷 1 6 7 - 1 6	電柱の下の陥没	管理者に連絡済	
2024/2/10 10:15	伊予市内住宅	庭にゴケグモ確認	県へ照会	シロホシヒメグモという無害のクモであることを確認した。
2024/3/20 11:38	尾崎 6 3 7 - 3	路面の陥没	対応検討中	配管の継手不良による陥没であることを確認、地元にて対応を検討する。
2024/5/17 7:19	森 5 2 0	森川の浚渫	管理者に連絡済	前年度掘削済
2024/6/11 8:15	森 5 2 0	森川の浚渫	管理者に連絡済	

受付日時	場 所	種 別	対応状況	備 考
2024/7/1 23:37	中山町栗田	道路への倒木	県へ連絡	既に撤去済であることを確認した。
2024/11/24 15:04	大平甲 7 4 4 - 1	滝山橋の擁壁が浮いている	管理者に連絡済	
2024/12/10 7:30	下三谷 1 7 5 0 - 1 6	路面が抉れて穴が空いている	対応済	
2025/2/5 7:30	米湊 1 7 1 7	路面のひび割れ・陥没	対応済	