

LINE通報への対応状況

2025年11月28日現在

受付日時	場 所	種 別	対応状況	備 考
2022/1/30 10:45	下吾川4 8 1	路面の穴ぼこ	対応済	
2022/2/7 15:14	伊予市本郡2 2 9	道路上の動物の亡骸	対応済	
2022/3/5 16:40	下吾川2 3 2 – 1 7 4	路面の亀裂・段差	経過観察	
2022/5/3 16:23	上野1 2 0 8 – 8	路面の穴ぼこ	対応済	
2022/6/21 16:21	森5 2 0	河川に草や木が生い茂っている	管理者に連絡済	
2022/6/21 16:25	森甲3 3 8			
2022/6/22 7:04	森5 2 0			
2022/7/13 10:05	下吾川1 8 0 9 – 6	道路の停止線の消失	引き直しの検討中	
2022/10/10 16:10	しおさい公園	公園の除草	指定管理者に連絡済	
2022/10/13 23:34	国道5 6号沿い	道路上のバリケードが台風で移動している	対応済	現場確認したところ、元々その位置に設置されているものであるとみられる。
2023/2/11 16:44	森甲9 1 – 1	公園内の杭の異常	指定管理者に連絡済	
2023/5/9 16:49	中山町中山2 8 6 – 1	路肩下石積みの崩れ	経過観察	
2023/6/24 17:48	本郡3 1 7 – 4	道路の猫死骸	対応済	現場確認したところ、既に回収済みであった。
2023/9/11 8:48	米湊3 5 6	道路の除草	指定管理者に連絡済	
2024/1/4 7:15	稻荷1 6 7 – 1 6	電柱の下の陥没	管理者に連絡済	
2024/2/10 10:15	伊予市内住宅	庭にゴケグモ確認	県へ照会	シロホシヒメグモという無害のクモであることを確認した。
2024/3/20 11:38	尾崎6 3 7 – 3	路面の陥没	対応検討中	配管の継手不良による陥没であることを確認、地元にて対応を検討する。
2024/5/17 7:19	森5 2 0	森川の浚渫	管理者に連絡済	前年度掘削済。
2024/6/11 8:15	森5 2 0	森川の浚渫	管理者に連絡済	

受付日時	場 所	種 別	対応状況	備 考
2024/7/1 23:37	中山町栗田	道路への倒木	県へ連絡	既に撤去済であることを確認した。
2024/11/24 15:04	大平甲 7 4 4 – 1	滝山橋の擁壁が浮いている	管理者に連絡済	
2024/12/10 7:30	下三谷 1 7 5 0 – 1 6	路面が抉れて穴が空いている	対応済	
2025/2/5 7:30	米湊 1 7 1 7	路面のひび割れ・陥没	対応済	
2025/4/18 12:53	双海町串乙 1 1 8 5	枯れた植物が溜まり倒れかかってきている	経過観察	
2025/6/2 7:46	稻荷甲 5 3 7 – 5 4	カーブミラーの屋根部分が取れかかっている	対応済	6/9午前に破損部分を市職員にて除去。
2025/6/16 17:04	宮下 2 5 5	道路が凹んでいる	対応済	
2025/6/17 13:16	米湊 1 5 9 6 – 1 0	住宅側道の草が茂っている	経過観察	水路のため地域住民での管理となる。
2025/6/26 13:55	双海町串 2 3 5 5	子猫が道路で死んでいる	対応済	現場確認したところ、既に回収済みであった。
2025/8/25 13:48	湊町 6 6 – 1	道路の中央が削られている	対応済	8/26アスファルト補修材にて補修を実施した。
2025/8/25 13:55	湊町 6 6	ミラーにひびがある	経過観察	直ちに鏡面落下や視認性悪化が進行することないと判断した。
2025/9/1 16:57	米湊 1 2 0 0 – 1	ミラー下部の破損及びミラーの曇り	経過観察	他箇所の老朽化したカーブミラーよりも視認性が良く取り替え必要はないと判断。視認性向上のため鏡面角度調整を実施した。
2025/10/12 12:35	森甲 6 4 3 – 1	道路上に穴が空いている	対応済	水路に抜ける土管の下が空いていることを確認。管口補修済。舗装は別途対応予定。

受付日時	場 所	種 別	対応状況	備 考
2025/11/27 9:51	米湊 7 1 4 – 1	電柱付近の土地が陥没している	対応済	隣接水路の目地部に異常は見られなかつたため、電柱付近の穴埋のみ実施。